


ZENTRIERUNG MIT SYSTEM - CENTERING SOLUTIONS

Zentriertabelle Centering chart



Bei der Anzahl von Einträgen lassen sich trotz sorgfältiger Bearbeitung Fehler leider nicht immer vermeiden. Wir behalten uns Irrtümer vor.

The large number of entries means that even with the most careful of processing mistakes can still occur. We apologize if we make the occasional error.

Version: 2.0
Stand / updated 2018

Hinweis:



Die Nummernangaben der Typenspannplatten (TSP) # 1 – 4 beziehen sich auf die HAWEKA Serie WORLD KIT. Wenn keine TSP # angegeben ist (“---“), nehmen Sie bitte Kontakt mit unseren HAWEKA Kundenbetreuern unter Tel. +49 5139 8996-0 auf.



Note:



The indicated number of the flange plate (TSP) # 1 – 4 refers to the HAWEKA WORLD KIT series. If there is no TSP no. indicated (“---“) please contact our HAWEKA customer service officer via telephone +49 5139 8996-0.



HAWEKA AG



Kokenhorststraße 4
30938 Burgwedel
Tel.: 05139 / 8996-0
Fax: 05139 / 8996-222
info@haweika.com
www.haweika.com



| Hersteller und Modell | Baujahr | Lochkreis  [mm] Bolt circle | Mittenloch  [mm] Centre bore | TSP Nr. |
|------------------------------|----------------------|--|--|------------------|
| Manufacturer and Type | Year of construction | | | Flange-Plate no. |
| ACURA | | | | |
| CL | 1998-2000 | 4x114,3 | 64,1 | 1 |
| CL | 2001-2003 | 5x114,3 | 64,1 | 3 |
| CSX | 2005-2011 | 5x114,3 | 64,1 | 3 |
| EL | 1996-2005 | 4x100 | 56,1 | 1 |
| ILX | 2012- | 5x114,3 | 64,1 | 3 |
| Integra | -2001 | 4x100 | 56,1 | 1 |
| Integra Type-R | -2001 | 5x114,3 | 64,1 | 3 |
| Legend | 1986-1990 | 4x114,3 | 64,1 | 1 |
| Legend | 1991-1995 | 5x114,3 | 64,1 | 3 |
| MDX | 2001-2006 | 5x114,3 | 64,1 | 3 |
| MDX | 2007- | 5x120 | 64,1 | 3 |
| MDX | 2013- | 5x114,3 | 64,1 | 3 |
| NSX | 2016- | 5x120 | 70,1 | 3 |
| NSX (Hinterachse/rear axle) | 1990-2005 | 5x114,3 | 64,1 | 3 |
| NSX (Vorderachse/front axle) | 1990-2005 | 5x114,3 | 70,1 | 3 |
| RDX | 2006- | 5x114,3 | 64,1 | 3 |
| RL | 1996-2004 | 5x114,3 | 64,1 | 3 |
| RL | 2005-2012 | 5x120 | 64,1 | 3 |
| RLX | 2013- | 5x120 | 64,1 | 3 |
| RSX | 2002-2006 | 5x114,3 | 64,1 | 3 |
| SLX | 1996-1999 | 6x139,7 | 108 | 4 |
| TL | 1996-1999 | 4x114,3 | 64,1 | 1 |
| TL | 1999-2008 | 5x114,3 | 64,1 | 3 |
| TL | 2009-2014 | 5x120 | 64,1 | 3 |
| TLX | 2014- | 5x114,3 | 64,1 | 3 |
| TSX | 2004-2014 | 5x114,3 | 64,1 | 3 |
| ZDX | 2010-2013 | 5x120 | 64,1 | 3 |
| ALFA ROMEO | | | | |
| 33 | 1983-1993 | 4x98 | 58,1 | 1 |
| 75 | 1985-1991 | 4x108 | 58,1 | 1 |
| 90 | 1984-1986 | 4x108 | 58,1 | 1 |
| 145 | 1994-2000 | 4x98 | 58,1 | 1 |
| 146 | 1995-2000 | 4x98 | 58,1 | 1 |
| 147 | 2000-2010 | 5x98 | 58,1 | 1 |
| 155 | 1992-1996 | 4x98 | 58,1 | 1 |
| 156 | 1997-2005 | 5x98 | 58,1 | 1 |
| 159 | 2005-2016 | 5x110 | 65,1 | 2 |
| 164 | 1987-1997 | 5x98 | 58,1 | 1 |
| 166 | 1998-2007 | 5x108 | 58,1 | 2 |
| 164 TS, STS | 1987-1997 | 4x98 | 58,1 | 1 |
| 4C Coupé | 2013- | 5x98 | 58,1 | 1 |
| 4C Spider | 2015- | 5x98 | 58,1 | 1 |
| 8C Competizione | 2007-2010 | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| 8C Spider | 2008-2010 | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| Brera | 2005-2010 | 5x110 | 65,1 | 2 |
| Crosswagon Q4 | 2004-2005 | 5x98 | 58,1 | 1 |
| Giulia | 2016- | 5x110 | 65,1 | 2 |
| Giulietta | 2010- | 5x110 | 65,1 | 2 |
| GT Coupé | 2004-2010 | 5x98 | 58,1 | 1 |
| GTV | 1994-2005 | 5x98 | 58,1 | 1 |
| MiTo | 2008- | 4x98 | 58,1 | 1 |
| Spider | 1992-1996 | 4x108 | 58,1 | 1 |
| Spider | 1996-2005 | 5x98 | 58,1 | 1 |



| Hersteller und Modell | Baujahr | Lochkreis  [mm] Bolt circle | Mittenloch  [mm] Centre bore | TSP Nr. |
|-----------------------|----------------------|--|--|------------------|
| Manufacturer and Type | Year of construction | | | Flange-Plate no. |
| Spider | 2006-2010 | 5x110 | 65,1 | 2 |
| Sportwagon Q4 | 2000-2005 | 5x98 | 58,1 | 1 |
| Stelvio | 2017- | 5x110 | 65,1 | 2 |
| ASTON MARTIN | | | | |
| Cygnnet | 2011-2013 | 4x100 | 54,1 | 1 |
| DB11 | 2016- | 5x128 | 75,1 | --- |
| DB7 | 1994-2003 | 5x120,65 | 73,8 | 2 |
| DB9 | 2004-2016 | 5x114,3 | 68,1 | 3 |
| DB9 GT | 2015- | 5x114,3 | 68,1 | 3 |
| DBS | 2007-2012 | 5x114,3 | 68,1 | 3 |
| Lagonda | -1990 | 5x120,65 | 73,8 | 2 |
| One-77 | 2009- | 5x114,3 | 68,1 | 3 |
| Rapide | 2009- | 5x128 | 75,1 | --- |
| V12 Vanquish | 2001-2007 | 5x108 | 63,3 | --- |
| V12 Vanquish | 2012- | 5x128 | 75,1 | --- |
| V12 Vantage | 2009- | 5x114,3 | 68,1 | 3 |
| V12 Zagato | 2012- | 5x114,3 | 68,1 | 3 |
| V8 Vantage | 2005- | 5x114,3 | 68,1 | 3 |
| V8 Vantage/Volante | 1997-2001 | 5x120,65 | 73,8 | 2 |
| Vanquish | 2012- | 5x128 | 75,1 | --- |
| Vantage | - | 5x154,95 | 71 | 2 |
| Virage | 1989-1995 | 5x120,65 | 73,8 | 2 |
| Virage | 2011-2012 | 5x114,3 | 68,1 | 3 |
| Volante | - | 5x154,95 | 71 | 2 |
| AUDI | | | | |
| 80 | -1995 | 5x112 | 57,1 | 3 |
| 80 | 1980-1995 | 4x108 | 57,1 | 1 |
| 90 | -1991 | 4x100 | 57,1 | 1 |
| 90 | -1991 | 4x108 | 57,1 | 1 |
| 100 | -1990 | 4x108 | 57,1 | 1 |
| 100 | 1991-1994 | 5x112 | 57,1 | 3 |
| 200 | -1991 | 5x112 | 57,1 | 3 |
| 4000S | 1978-1986 | 4x108 | 57,1 | 1 |
| 5000CS | -1991 | 5x112 | 57,1 | 3 |
| 5000S | -1990 | 4x108 | 57,1 | 1 |
| 80 Cabriolet | 1991-2000 | 4x108 | 57,1 | 1 |
| A1 | 2010- | 5x100 | 57,1 | 3 |
| A1 Quattro | 2012- | 5x100 | 57,1 | 3 |
| A1 Sportback | 2012- | 5x100 | 57,1 | 3 |
| A2 | 1999-2005 | 5x100 | 57,1 | 3 |
| A3 | 1996-2003 | 5x100 | 57,1 | 3 |
| A3 | 2003- | 5x112 | 57,1 | 3 |
| A3 Cabriolet | 2008- | 5x112 | 57,1 | 3 |
| A3 Limousine | 2013- | 5x112 | 57,1 | 3 |
| A3 Sportback | 2004- | 5x112 | 57,1 | 3 |
| A4 Allroad | 2009- | 5x112 | 66,5 | 3 |
| A4 Avant | -2007 | 5x112 | 57,1 | 3 |
| A4 Avant | 2008- | 5x112 | 66,5 | 3 |
| A4 Cabriolet | 2002-2009 | 5x112 | 57,1 | 3 |
| A4 Limousine | -2007 | 5x112 | 57,1 | 3 |
| A4 Limousine | 2007- | 5x112 | 66,5 | 3 |
| A5 Cabriolet | 2009- | 5x112 | 66,5 | 3 |
| A5 Coupé | 2007- | 5x112 | 66,5 | 3 |
| A5 Sportback | 2009- | 5x112 | 66,5 | 3 |



| Hersteller und Modell | Baujahr | Lochkreis  [mm] Bolt circle | Mittenloch  [mm] Centre bore | TSP Nr. |
|-----------------------------------|----------------------|--|--|------------------|
| Manufacturer and Type | Year of construction | | | Flange-Plate no. |
| A6 Allroad | 1999-2011 | 5x112 | 57,1 | 3 |
| A6 Allroad | 2012- | 5x112 | 66,5 | 3 |
| A6 Avant | 1994-2011 | 5x112 | 57,1 | 3 |
| A6 Avant | 2011- | 5x112 | 66,5 | 3 |
| A6 Limousine | 1994-2011 | 5x112 | 57,1 | 3 |
| A6 Limousine | 2011- | 5x112 | 66,5 | 3 |
| A7 Sportback | 2010- | 5x112 | 66,5 | 3 |
| A8 | 1994-2009 | 5x112 | 57,1 | 3 |
| A8 | 2010- | 5x112 | 66,5 | 3 |
| Q5 | 2008- | 5x112 | 66,5 | 3 |
| Q7 | 2006-2015 | 5x130 | 71,6 | 3 |
| Q7 | 2015- | 5x112 | 66,5 | 3 |
| Q8 | 2018- | 5x112 | 66,5 | 3 |
| R8 Coupé | 2007-2015 | 5x112 | 57,1 | 3 |
| R8 Coupé (Hinterachse/rear axle) | 2015- | 5x112 | 66,5 | 3 |
| R8 Coupé (Vorderachse/front axle) | 2015- | 5x112 | 57,1 | 3 |
| R8 Spyder | 2010- | 5x112 | 57,1 | 3 |
| RS2 | 1994-1996 | 5x130 | 71,6 | 3 |
| RS4 | 2006-2009 | 5x112 | 57,1 | 3 |
| RS4 Avant | 1999-2009 | 5x112 | 57,1 | 3 |
| RS4 Avant | 2012- | 5x112 | 66,5 | 3 |
| RS4 Cabriolet | 2006-2009 | 5x112 | 57,1 | 3 |
| RS5 Cabriolet | 2010- | 5x112 | 66,5 | 3 |
| RS5 Coupé | 2010- | 5x112 | 66,5 | 3 |
| RS6 Avant | 2002-2010 | 5x112 | 57,1 | 3 |
| RS6 Avant | 2013- | 5x112 | 66,5 | 3 |
| RS6 Limousine | 2002-2010 | 5x112 | 57,1 | 3 |
| RS7 Sportback | 2013- | 5x112 | 66,5 | 3 |
| S1 | 2014- | 5x100 | 57,1 | 3 |
| S1 Sportback | 2014- | 5x100 | 57,1 | 3 |
| S3 | 1999-2003 | 5x100 | 57,1 | 3 |
| S3 | 2003- | 5x112 | 57,1 | 3 |
| S3 Cabriolet | 2013- | 5x112 | 57,1 | 3 |
| S3 Limousine | 2013- | 5x112 | 57,1 | 3 |
| S3 Sportback | 2008- | 5x112 | 57,1 | 3 |
| S4 Avant | -2008 | 5x112 | 57,1 | 3 |
| S4 Avant | 2008- | 5x112 | 66,5 | 3 |
| S4 Limousine | -2008 | 5x112 | 57,1 | 3 |
| S4 Limousine | 2008- | 5x112 | 66,5 | 3 |
| S5 Cabriolet | 2009- | 5x112 | 66,5 | 3 |
| S5 Coupé | 2007- | 5x112 | 66,5 | 3 |
| S5 Sportback | 2009- | 5x112 | 66,5 | 3 |
| S6 Avant | 1999-2011 | 5x112 | 57,1 | 3 |
| S6 Avant | 2012- | 5x112 | 66,5 | 3 |
| S6 Limousine | 1996-2011 | 5x112 | 57,1 | 3 |
| S6 Limousine | 2012- | 5x112 | 66,5 | 3 |
| S7 Sportback | 2012- | 5x112 | 66,5 | 3 |
| S8 | 1996-2010 | 5x112 | 57,1 | 3 |
| S8 | 2012- | 5x112 | 66,5 | 3 |
| SQ5 | 2012- | 5x112 | 66,5 | 3 |
| SQ7 | 2015- | 5x112 | 66,5 | 3 |
| TT Coupé | 1998-2006 | 5x100 | 57,1 | 3 |
| TT Coupé | 2006- | 5x112 | 57,1 | 3 |
| TT Roadster | 1998-2006 | 5x100 | 57,1 | 3 |



| Hersteller und Modell | Baujahr | Lochkreis  [mm] Bolt circle | Mittenloch  [mm] Centre bore | TSP Nr. |
|-------------------------|----------------------|--|--|------------------|
| Manufacturer and Type | Year of construction | | | Flange-Plate no. |
| TT Roadster | 2007- | 5x112 | 57,1 | 3 |
| TT RS Coupé | 2009- | 5x112 | 57,1 | 3 |
| TT RS Roadster | 2009- | 5x112 | 57,1 | 3 |
| TTS Coupé | 2008- | 5x112 | 57,1 | 3 |
| TTS Roadster | 2008- | 5x112 | 57,1 | 3 |
| V8 | 1988-1994 | 5x112 | 57,1 | 3 |
| Q2 | 2016- | 5x112 | 57,1 | 3 |
| Q3 | 2011- | 5x112 | 57,1 | 3 |
| RS Q3 | 2013- | 5x112 | 57,1 | 3 |
| RS3 Limousine | 2017- | 5x112 | 57,1 | 3 |
| RS3 Sportback | 2011- | 5x112 | 57,1 | 3 |
| RS3 Sportback | 2015- | 5x112 | 57,1 | 3 |
| BENTLEY | | | | |
| Alle Modelle/all models | -1998 | 5x154,95 | 117,5 | 2 |
| Arnage | 1998-2001 | 5x120 | 72,5 | 3 |
| Arnage R | 2002-2009 | 5x120 | 72,5 | 3 |
| Arnage Red Label | 1999-2002 | 5x120 | 72,5 | 3 |
| Arnage RL | 2002-2009 | 5x120 | 72,5 | 3 |
| Arnage T | 2002-2009 | 5x120 | 72,5 | 3 |
| Azure | -2003 | 5x154,95 | 117,5 | 2 |
| Azure | 2006-2009 | 5x120 | 72,5 | 3 |
| Bentayga | 2016- | 5x130 | 71,6 | 3 |
| Brooklands | 2007-2012 | 5x120 | 72,5 | 3 |
| Continental | -2002 | 5x120 | 72,5 | 3 |
| Continental | 2003- | 5x112 | 57,1 | 3 |
| Flying Spur | 2013- | 5x112 | 57,1 | 3 |
| Mulsanne | 2009- | 5x130 | 71,6 | 3 |
| BMW | | | | |
| 1er | 2004- | 5x120 | 72,6 | 3 |
| 2er Active Tourer | 2014- | 5x112 | 66,6 | 3 |
| 2er Cabrio | 2014- | 5x120 | 72,6 | 3 |
| 2er Coupé | 2014- | 5x120 | 72,6 | 3 |
| 2er Gran Tourer | 2014- | 5x112 | 66,6 | 3 |
| 315-325 | -1992 | 4x100 | 57,1 | 1 |
| 3er Gran Turismo | 2013- | 5x120 | 72,6 | 3 |
| 3er Limousine | 1990- | 5x120 | 72,6 | 3 |
| 3er Touring | 1990- | 5x120 | 72,6 | 3 |
| 4er Cabrio | 2014- | 5x120 | 72,6 | 3 |
| 4er Coupé | 2013- | 5x120 | 72,6 | 3 |
| 4er Gran Coupé | 2014- | 5x120 | 72,6 | 3 |
| 5er Gran Turismo | 2009- | 5x120 | 72,6 | 3 |
| 5er Limousine | 1972- | 5x120 | 72,6 | 3 |
| 5er Limousine | 2017- | 5x112 | 66,6 | 3 |
| 5er Touring | 1991- | 5x120 | 72,6 | 3 |
| 5er Touring | 2017- | 5x112 | 66,6 | 3 |
| 6er Cabrio | 2004- | 5x120 | 72,6 | 3 |
| 6er Coupé | 1976- | 5x120 | 72,6 | 3 |
| 6er Gran Coupé | 2012- | 5x120 | 72,6 | 3 |
| 6er Gran Turismo | 2017- | 5x112 | 66,6 | 3 |
| 7er Limousine | 1977- | 5x120 | 72,6 | 3 |
| 8er Coupé | 1989-1999 | 5x120 | 72,6 | 3 |
| i3 | 2013- | 5x112 | 66,6 | 3 |
| i8 | 2013- | 5x112 | 66,6 | 3 |
| M2 Coupé | 2015- | 5x120 | 72,6 | 3 |



| Hersteller und Modell | Baujahr | Lochkreis  [mm] Bolt circle | Mittenloch  [mm] Centre bore | TSP Nr. |
|-------------------------------------|----------------------|--|--|------------------|
| Manufacturer and Type | Year of construction | | | Flange-Plate no. |
| M3 Cabrio | -2013 | 5x120 | 72,6 | 3 |
| M3 Coupé | -2013 | 5x120 | 72,6 | 3 |
| M3 Limousine | 1990- | 5x120 | 72,6 | 3 |
| M4 Cabrio | 2014- | 5x120 | 72,6 | 3 |
| M4 Coupé | 2014- | 5x120 | 72,6 | 3 |
| M5 Limousine | 1985- | 5x120 | 72,6 | 3 |
| M5 Touring | -2010 | 5x120 | 72,6 | 3 |
| M6 Cabrio | 2005- | 5x120 | 72,6 | 3 |
| M6 Coupé | 2005- | 5x120 | 72,6 | 3 |
| M6 Gran Coupé | 2005- | 5x120 | 72,6 | 3 |
| X1 | 2009-2014 | 5x120 | 72,6 | 3 |
| X1 | 2015- | 5x112 | 66,6 | 3 |
| X2 | 2018- | 5x112 | 66,6 | 3 |
| X3 | 2003-2017 | 5x120 | 72,6 | 3 |
| X3 | 2017- | 5x112 | 66,6 | 3 |
| X4 | 2014- | 5x120 | 72,6 | 3 |
| X5 | 2007- | 5x120 | 74,1 | 3 |
| X5 M | 2015- | 5x120 | 74,1 | 3 |
| X6 | 2014- | 5x120 | 74,1 | 3 |
| X6 (Hinterachse/rear axle) | 2008-2013 | 5x120 | 72,6 | 3 |
| X6 (Vorderachse/front axle) | 2008-2013 | 5x120 | 74,1 | 3 |
| X6 M | 2015- | 5x120 | 74,1 | 3 |
| Z1 | 1987-1991 | 4x100 | 72,6 | 1 |
| Z3 | 1996-2002 | 5x120 | 72,6 | 3 |
| Z4 Coupé | 2002-2008 | 5x120 | 72,6 | 3 |
| Z4 Roadster | 2002- | 5x120 | 72,6 | 3 |
| Z8 | 2000-2003 | 5x120 | 72,6 | 3 |
| BUICK | | | | |
| Cascade | 2013- | 5x115 | 70,2 | 2 |
| Century | 1986-2005 | 5x115 | 70,2 | 2 |
| Electra | -1990 | 5x115 | 70,2 | 2 |
| Enclave | 2007-2017 | 6x132 | 74,5 | 4 |
| Enclave | 2018- | 6x120 | 67,1 | 4 |
| Enclave (fernost-/far east version) | 2007- | 6x132 | 72,6 | 4 |
| Encore | 2013- | 5x105 | 56,6 | 2 |
| Envision | 2015- | 5x115 | 70,2 | 2 |
| Excelle | 2002-2008 | 4x114,3 | 56,6 | 1 |
| Excelle | 2009- | 5x115 | 70,2 | 2 |
| GL8 | 2000- | 5x115 | 70,2 | 2 |
| Grand National | 1985-1988 | 5x120,65 | 70,2 | 2 |
| LaCrosse | 2004-2009 | 5x115 | 70,2 | 2 |
| LaCrosse | 2010-2016 | 5x120 | 67,1 | 3 |
| LaCrosse | 2016- | 5x115 | 70,2 | 2 |
| LeSabre | 1961-1987 | 5x127 | 78,3 | 3 |
| LeSabre | 1988-2005 | 5x115 | 70,2 | 2 |
| Lucerne | 2006-2011 | 5x115 | 70,2 | 2 |
| Park Avenue | 1984-2005 | 5x115 | 70,2 | 2 |
| Rainier | 2003-2007 | 6x127 | 78,3 | 4 |
| Reatta | 1988-1991 | 5x115 | 70,2 | 2 |
| Regal | -2008 | 5x115 | 70,2 | 2 |
| Regal | 2009-2017 | 5x120 | 67,1 | 3 |
| Regal | 2018- | 5x115 | 70,2 | 2 |
| Rendezvous | 2001-2007 | 5x115 | 70,2 | 2 |
| Riviera | 1989-1999 | 5x115 | 70,2 | 2 |



| Hersteller und Modell | Baujahr | Lochkreis  [mm] Bolt circle | Mittenloch  [mm] Centre bore | TSP Nr. |
|------------------------------------|----------------------|--|--|------------------|
| Manufacturer and Type | Year of construction | | | Flange-Plate no. |
| Roadmaster | -1996 | 5x127 | 78,3 | 3 |
| Skyhawk | 1982-1989 | 5x100 | 57,1 | 3 |
| Skylark | 1980-1998 | 5x100 | 57,1 | 3 |
| Terraza | 2005 | 5x115 | 70,2 | 2 |
| Terraza | 2006-2007 | 6x115 | 70,2 | 4 |
| T-Type | -1990 | 5x115 | 70,2 | 2 |
| Verano | 2011- | 5x115 | 70,2 | 2 |
| CADILLAC | | | | |
| Allante | 1987-1993 | 5x115 | 70,2 | 2 |
| ATS | 2012- | 5x115 | 70,2 | 2 |
| ATS-V | 2016- | 5x120 | 67,1 | 3 |
| BLS | 2006-2009 | 5x110 | 65,1 | 2 |
| Calais | -1976 | 5x127 | 78,3 | 3 |
| Catera | 1996-2001 | 5x110 | 65,1 | 2 |
| Cimarron | 1981-1988 | 5x100 | 57,1 | 3 |
| CT6 | 2016- | 5x120 | 67,1 | 3 |
| CTS | 2002-2007 | 5x115 | 70,2 | 2 |
| CTS | 2008- | 5x120 | 67,1 | 3 |
| CTS-V | 2004-2007 | 6x115 | 70,2 | 4 |
| CTS-V | 2009- | 5x120 | 67,1 | 3 |
| DeVille | 1985-2005 | 5x115 | 70,2 | 2 |
| DTS | 2006-2011 | 5x115 | 70,2 | 2 |
| Eldorado | -1985 | 5x120,65 | 70,2 | 2 |
| Eldorado | 1986-2002 | 5x115 | 70,2 | 2 |
| ELR | 2013- | 5x115 | 70,2 | 2 |
| Escalade | -1999 | 5x127 | 78,1 | 3 |
| Escalade | 2000- | 6x139,7 | 78,1 | 4 |
| Fleetwood | -1988 | 5x115 | 70,2 | 2 |
| Fleetwood Brougham | 1986-1996 | 5x127 | 78,3 | 3 |
| Seville | 1977-1979 | 5x127 | 78,3 | 3 |
| Seville | 1980-1985 | 5x120,65 | 70,2 | 2 |
| Seville | 1986-2004 | 5x115 | 70,2 | 2 |
| SRX | 2004-2009 | 6x115 | 70,2 | 4 |
| SRX | 2010-2016 | 6x120 | 67,1 | 4 |
| STS | 2005-2011 | 5x115 | 70,2 | 2 |
| STS-V | 2005-2010 | 6x115 | 70,2 | 4 |
| XLR | 2003-2009 | 5x120,65 | 70,2 | 2 |
| XLR-V | 2005-2009 | 5x120,65 | 70,2 | 2 |
| XT5 | 2016- | 6x120 | 67,1 | 4 |
| XTS | 2012- | 5x120 | 67,1 | 3 |
| CHEVROLET/ DAEWOO | | | | |
| 4500-5500 (Doppelbereifung/Dually) | | 10x285,75 | 219,9 | --- |
| Aranos | 1990-1997 | 4x100 | 56,6 | 1 |
| Astro | -2002 | 5x127 | 78,1 | 3 |
| Astro | 2003-2005 | 6x139,7 | 78,1 | 4 |
| Avalanche 1500 | 2002- | 6x139,7 | 78,1 | 4 |
| Avalanche 2500 | 2002-2006 | 8x165,1 | 116,7 | 4 |
| Aveo | 2006- | 4x100 | 56,6 | 1 |
| Aveo | 2011- | 5x105 | 56,6 | 2 |
| Bel Air | -1981 | 5x120,65 | 70,2 | 2 |
| Beretta | 1989-1996 | 5x100 | 57,1 | 3 |
| Blazer | -1994 | 6x139,7 | 78,1 | 4 |
| Blazer | 1993-2005 | 5x120,65 | 70,2 | 2 |
| Bolt | 2016- | 5x105 | 56,6 | 2 |



| Hersteller und Modell | Baujahr | Lochkreis  [mm] Bolt circle | Mittenloch  [mm] Centre bore | TSP Nr. |
|-----------------------|----------------------|--|--|------------------|
| Manufacturer and Type | Year of construction | | | Flange-Plate no. |
| C-1500 | 1988-1999 | 5x127 | 78,1 | 3 |
| C-2500 | -1999 | 8x165,1 | 116,7 | 4 |
| C-3500 | -1999 | 8x165,1 | 116,7 | 4 |
| Camaro | -2002 | 5x120,65 | 70,2 | 2 |
| Camaro | 2010- | 5x120 | 67,1 | 3 |
| Caprice | -1996 | 5x127 | 78,3 | 3 |
| Captiva | 2006- | 5x115 | 70,2 | 2 |
| Cavalier | 1989-2005 | 5x100 | 57,1 | 3 |
| Celebrity | 1981-1990 | 5x100 | 57,1 | 3 |
| Celebrity | 1984-1990 | 5x115 | 70,2 | 2 |
| Celta | 2000-2015 | 4x100 | 56,6 | 1 |
| Chevette | 1975-1986 | 4x100 | 56,6 | 1 |
| Cielo | 1994-1997 | 4x100 | 56,6 | 1 |
| Citation | 1980-1985 | 5x100 | 57,1 | 3 |
| City Express | 2015- | 5x114,3 | 66,1 | 3 |
| Cobalt | 2004-2010 | 4x100 | 57,1 | 1 |
| Cobalt | 2004-2010 | 5x110 | 65,1 | 2 |
| Colorado | 2004-2013 | 6x139,7 | 100,5 | 4 |
| Colorado | 2012- | 6x120 | 67,1 | 4 |
| Corsica | 1989-1996 | 5x100 | 57,1 | 3 |
| Corvette | 1968- | 5x120,65 | 70,2 | 2 |
| Cruze | 2001-2008 | 4x100 | 54,1 | 1 |
| Cruze | 2009- | 5x105 | 56,6 | 2 |
| Cruze | 2009- | 5x115 | 70,2 | 2 |
| El Camino | -1987 | 5x120,65 | 70,2 | 2 |
| Epica | 2006-2012 | 4x114,3 | 56,6 | 1 |
| Equinox | 2004-2009 | 5x115 | 70,2 | 2 |
| Equinox | 2010-2017 | 5x120 | 67,1 | 3 |
| Equinox | 2018- | 5x115 | 70,2 | 2 |
| Espero | 1990-1997 | 4x100 | 56,6 | 1 |
| Evanda | 2002-2006 | 4x114,3 | 56,6 | 1 |
| Express 1500 | 1996- | 6x139,7 | 78,1 | 4 |
| Express 2500 | 1996- | 8x165,1 | 116,7 | 4 |
| Express 2500 | 1996-2003 | 6x139,7 | 78,1 | 4 |
| Express 3500 | 1996- | 8x165,1 | 116,7 | 4 |
| G-10 | 1971-1996 | 5x127 | 78,1 | 3 |
| HHR | 2005- | 5x110 | 65,1 | 2 |
| Impala | 2000-2013 | 5x115 | 70,2 | 2 |
| Impala | 2014- | 5x120 | 67,1 | 3 |
| K-1500 | 1988-1999 | 6x139,7 | 78,1 | 4 |
| K-2500 | -1999 | 8x165,1 | 116,7 | 4 |
| K-3500 | -1999 | 8x165,1 | 116,7 | 4 |
| Kalos | 2002-2007 | 4x100 | 56,6 | 1 |
| Korando | 2000-2002 | 6x139,7 | 110 | 4 |
| Lacetti | 2004-2008 | 4x114,3 | 56,6 | 1 |
| Lanos | 1997-2002 | 4x100 | 56,6 | 1 |
| Leganza | 1997-2002 | 5x114,3 | 56,6 | 3 |
| Lumina | 1989-2001 | 5x115 | 70,2 | 2 |
| Malibu | -1983 | 5x120,65 | 70,2 | 2 |
| Malibu | 1997-2003 | 5x115 | 70,2 | 2 |
| Malibu | 2004-2012 | 5x110 | 65,1 | 2 |
| Malibu | 2012-2016 | 5x120 | 67,1 | 3 |
| Malibu | 2016- | 5x115 | 70,2 | 2 |
| Matiz | 1998-2010 | 4x114,3 | 69 | 1 |



| Hersteller und Modell | Baujahr | Lochkreis  [mm] Bolt circle | Mittenloch  [mm] Centre bore | TSP Nr. |
|---|----------------------|--|--|------------------|
| Manufacturer and Type | Year of construction | | | Flange-Plate no. |
| Metro | 1995-2000 | 4x114,3 | 60 | 1 |
| Monte Carlo | -2007 | 5x115 | 70,2 | 2 |
| Musso | 1998-2002 | 6x139,7 | 110 | 4 |
| Nexia | 1994-1997 | 4x100 | 56,6 | 1 |
| Nova | 1985-1987 | 4x100 | 56,6 | 1 |
| Nubira | -2003 | 4x100 | 56,6 | 1 |
| Nubira | 2003-2010 | 4x114,3 | 56,6 | 1 |
| Optra | 2002-2008 | 4x114,3 | 56,6 | 1 |
| Orlando | 2011- | 5x115 | 70,2 | 2 |
| Prizm | -2002 | 4x100 | 54,1 | 1 |
| Racer | 1986-1994 | 4x100 | 56,6 | 1 |
| Rezzo | 2000-2007 | 4x114,3 | 56,6 | 1 |
| S-10 | 1982-2004 | 5x120,65 | 70,2 | 2 |
| Silverado 1500 | 1999- | 6x139,7 | 78,1 | 4 |
| Silverado 1500HD | 2001-2006 | 8x165,1 | 78,1 | 4 |
| Silverado 2500 | 1999-2006 | 8x165,1 | 116,7 | 4 |
| Silverado 2500HD | 2001-2010 | 8x165,1 | 116,7 | 4 |
| Silverado 2500HD | 2011- | 8x180 | 124,1 | --- |
| Silverado 3500 | 1999-2006 | 8x165,1 | 116,7 | 4 |
| Silverado 3500 (Doppelbereifung/Dually) | 2011- | 8x210 | 154,2 | --- |
| Silverado 3500HD | 2006-2010 | 8x165,1 | 116,7 | 4 |
| Silverado 3500HD | 2011- | 8x180 | 124,1 | --- |
| Silverado SS | 2003-2007 | 6x139,7 | 78,1 | 4 |
| Sonic | 2011- | 5x105 | 56,6 | 2 |
| Spark | 2010- | 4x100 | 56,6 | 1 |
| Spectrum | 1985-1988 | 4x100 | 56,6 | 1 |
| Sprint | 1985-1987 | 4x114,3 | 60 | 1 |
| SS | 2013- | 5x120 | 67,1 | 3 |
| SSR | 2003-2006 | 6x127 | 78,1 | 4 |
| Storm | 1990-1993 | 4x100 | 56,6 | 1 |
| Suburban 1500 2WD | -1999 | 5x127 | 78,1 | 3 |
| Suburban 1500 2WD | 2000- | 6x139,7 | 78,1 | 4 |
| Suburban 1500 4WD | 2000- | 6x139,7 | 78,1 | 4 |
| Suburban 2500 | 2000- | 8x165,1 | 116,7 | 4 |
| Tacuma | 2000-2008 | 4x114,3 | 56,6 | 1 |
| Tahoe | -1999 | 5x127 | 78,1 | 3 |
| Tahoe | 1995- | 6x139,7 | 78,1 | 4 |
| Tracker | 1989-2004 | 5x139,7 | 108 | 3 |
| Trailblazer | 2002-2008 | 6x127 | 78,1 | 4 |
| TransSport | -2005 | 5x115 | 70,2 | 2 |
| Traverse | 2008-2017 | 6x132 | 74,5 | 4 |
| Traverse | 2018- | 6x120 | 67,1 | 4 |
| Trax | 2012- | 5x105 | 56,6 | 2 |
| Uplander | 2005 | 5x115 | 70,2 | 2 |
| Uplander | 2006-2008 | 6x115 | 70,2 | 4 |
| Venture | 1997-2005 | 5x115 | 70,2 | 2 |
| Volt | 2010- | 5x115 | 70,2 | 2 |
| CHRYSLER | | | | |
| 200 | 2010-2014 | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| 200 | 2015-2016 | 5x110 | 65,1 | 2 |
| 300 | 2005- | 5x115 | 71,5 | 2 |
| 300C | 2005- | 5x115 | 71,5 | 2 |
| 300M | 1999-2004 | 5x114,3 | 71,5 | 3 |
| Aspen | 2006-2008 | 5x139,7 | 77,8 | 3 |



| Hersteller und Modell | Baujahr | Lochkreis  [mm] Bolt circle | Mittenloch  [mm] Centre bore | TSP Nr. |
|--------------------------|----------------------|--|--|------------------|
| Manufacturer and Type | Year of construction | | | Flange-Plate no. |
| Cirrus | 1995-2000 | 5x100 | 57,1 | 3 |
| Concorde | 1993-2004 | 5x114,3 | 71,5 | 3 |
| Cordoba | 1975-1983 | 5x114,3 | 71,5 | 3 |
| Crossfire | 2004-2007 | 5x112 | 66,6 | 3 |
| ES | 1988-1991 | 5x100 | 57,1 | 3 |
| Grand Voyager | 2008- | 5x127 | 71,5 | 3 |
| GrandVoyager | 1987-2007 | 5x114,3 | 71,5 | 3 |
| GS | 1988-1991 | 5x100 | 57,1 | 3 |
| Imperial | | 5x127 | 71,5 | 3 |
| Intrepid | 1993-2004 | 5x114,3 | 71,5 | 3 |
| Le Baron | -1995 | 5x100 | 57,1 | 3 |
| LHS | 1994-2001 | 5x114,3 | 71,5 | 3 |
| Neon | 1994-2005 | 5x100 | 57,1 | 3 |
| Newport | -1981 | 5x114,3 | 71,5 | 3 |
| NewYorker | 1994-1996 | 5x114,3 | 71,5 | 3 |
| Pacifica | 2004-2007 | 5x127 | 71,5 | 3 |
| Pacifica | 2017- | 5x127 | 71,5 | 3 |
| Prowler | 1997-2002 | 5x114,3 | 71,5 | 3 |
| PT Cruiser | 2000-2010 | 5x100 | 57,1 | 3 |
| Saratoga | 1989-1995 | 5x100 | 57,1 | 3 |
| Sebring | -2006 | 5x100 | 57,1 | 3 |
| Sebring | 2007-2010 | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| Sebring Coupé US-Version | 1995-2005 | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| Stratus | 1995-2001 | 5x100 | 57,1 | 3 |
| Town&Country | 1990-2007 | 5x114,3 | 71,5 | 3 |
| Town&Country | 2008-2016 | 5x127 | 71,5 | 3 |
| Voyager | 1984-2007 | 5x114,3 | 71,5 | 3 |
| CITROËN | | | | |
| AX | 1987-1997 | 3x98 | 55 | --- |
| AX 1.4, 1.4GTI | 1991-1997 | 4x108 | 65,1 | 1 |
| Berlingo | 1996- | 4x108 | 65,1 | 1 |
| Berlingo Multispace | 2015- | 4x108 | 65,1 | 1 |
| BX | 1982-1994 | 4x108 | 65,1 | 1 |
| C 20 | | 6x205 | 148 | --- |
| C1 | 2005- | 4x100 | 54,1 | 1 |
| C2 | 2003-2010 | 4x108 | 65,1 | 1 |
| C25 | 1984-1994 | 5x118 | 72 | --- |
| C3 | 2002- | 4x108 | 65,1 | 1 |
| C3 | 2002- | 4x108 | 65,1 | --- |
| C3 Picasso | 2009- | 4x108 | 65,1 | 1 |
| C3 Picasso | 2009- | 4x108 | 65,1 | --- |
| C3 Pluriel | 2003-2010 | 4x108 | 65,1 | 1 |
| C3 Pluriel | 2003-2010 | 4x108 | 65,1 | --- |
| C35 | -1985 | 6x205 | 148 | --- |
| C4 | 2004- | 4x108 | 65,1 | 1 |
| C4 Aircross | 2012- | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| C4 Cactus | 2014- | 4x108 | 65,1 | 1 |
| C4 Grand Picasso | 2006-2013 | 4x108 | 65,1 | 1 |
| C4 Grand Picasso | 2013- | 5x108 | 65,1 | 2 |
| C4 Picasso | 2006-2013 | 4x108 | 65,1 | 1 |
| C4 Picasso | 2013- | 5x108 | 65,1 | 2 |



| Hersteller und Modell | Baujahr | Lochkreis  [mm] Bolt circle | Mittenloch  [mm] Centre bore | TSP Nr. |
|---------------------------------|----------------------|--|--|------------------|
| Manufacturer and Type | Year of construction | | | Flange-Plate no. |
| C5 | 2001-2008 | 4x108 | 65,1 | 1 |
| C5 | 2001-2008 | 4x108 | 65,1 | --- |
| C5 | 2004- | 5x108 | 65,1 | 2 |
| C5 Break | 2001-2008 | 4x108 | 65,1 | 1 |
| C5 Break | 2001-2008 | 5x108 | 65,1 | 2 |
| C5 Tourer | 2008- | 5x108 | 65,1 | 2 |
| C6 | 2005-2012 | 5x108 | 65,1 | 2 |
| C8 | 2002-2014 | 5x98 | 58,1 | 2 |
| C-Crosser | 2007-2013 | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| C-Elysée | 2012- | 4x108 | 65,1 | 1 |
| CX | -1991 | 5x98 | 58,1 | 2 |
| C-ZERO (Hinterachse/rear axle) | 2009- | 4x100 | 54,1 | 1 |
| C-ZERO (Vorderachse/front axle) | 2009- | 4x100 | 56,1 | 1 |
| DS3 | 2010- | 4x108 | 65,1 | 1 |
| DS3 Cabrio | 2013- | 4x108 | 65,1 | 1 |
| DS4 | 2011- | 4x108 | 65,1 | 1 |
| DS4 Crossback | 2015- | 4x108 | 65,1 | 1 |
| DS5 | 2011- | 4x108 | 65,1 | 1 |
| Evasion | 1994-2002 | 5x98 | 58,1 | 2 |
| Jumper | 1994- | 5x118 | 71,1 | --- |
| Jumper | 1994- | 5x130 | 78,1 | 3 |
| Jumpy | -2006 | 5x98 | 58,1 | 2 |
| Jumpy | 2006- | 5x108 | 65,1 | 2 |
| Monpti | -1990 | 3x98 | 55 | --- |
| Nemo | 2008-2015 | 4x98 | 58,1 | 1 |
| Saxo | 1996-2003 | 4x108 | 65,1 | 1 |
| Spacetourer | 2016- | 5x108 | 65,1 | 2 |
| Synergie | 1994-2002 | 5x98 | 58,1 | 2 |
| Xantia | 1993-2001 | 4x108 | 65,1 | 1 |
| XM | 1989-2000 | 5x108 | 65,1 | 2 |
| Xsara | 1997-2006 | 4x108 | 65,1 | 1 |
| Xsara Picasso | 2000-2009 | 4x108 | 65,1 | 1 |
| ZX | 1991-1998 | 4x108 | 65,1 | 1 |
| DACIA | | | | |
| Dokker | 2012- | 4x100 | 60,1 | 1 |
| Dokker Express | 2012- | 4x100 | 60,1 | 1 |
| Dokker Stepway | 2015- | 4x100 | 60,1 | 1 |
| Duster | 2010- | 5x114,3 | 66,1 | 3 |
| Duster Oroch (Pick-up) | 2015- | 5x114,3 | 66,1 | 3 |
| Lodgy | 2012- | 4x100 | 60,1 | 1 |
| Lodgy Stepway | 2014- | 4x100 | 60,1 | 1 |
| Logan | 2005- | 4x100 | 60,1 | 1 |
| Logan Express | 2009- | 4x100 | 60,1 | 1 |
| Logan MCV | 2006- | 4x100 | 60,1 | 1 |
| Logan Pick-up | 2009-2013 | 4x100 | 60,1 | 1 |
| Sandero | 2008- | 4x100 | 60,1 | 1 |
| Sandero Stepway | 2009- | 4x100 | 60,1 | 1 |
| DAIHATSU | | | | |
| Applause | 1989-2000 | 4x100 | 56,1 | 1 |
| Charade | 1993-2000 | 4x100 | 56,1 | 1 |
| Charade | 2003- | 4x100 | 54,1 | 1 |
| Copen | 2002-2010 | 4x100 | 54,1 | 1 |
| Cuore | 1999- | 4x100 | 54,1 | 1 |
| Extol | 1998- | 4x100 | 54,1 | 1 |



| Hersteller und Modell | Baujahr | Lochkreis  [mm] Bolt circle | Mittenloch  [mm] Centre bore | TSP Nr. |
|-----------------------|----------------------|--|--|------------------|
| Manufacturer and Type | Year of construction | | | Flange-Plate no. |
| Feroza | 1989-1999 | 5x139,7 | 110 | 3 |
| GranMove | 1997-2002 | 4x100 | 56,1 | 1 |
| Hijet | 1998- | 4x100 | 54,1 | 1 |
| Materia | 2006- | 4x100 | 54,1 | 1 |
| Move | 1995- | 4x100 | 54,1 | 1 |
| Pyzar | 1996-2002 | 4x100 | 54,1 | 1 |
| Rocky | 1984-2002 | 5x139,7 | 110 | 3 |
| Sirion | 1998- | 4x100 | 54,1 | 1 |
| Terios | 1997- | 5x114,3 | 66,6 | 3 |
| Trevis | 2006-2009 | 4x100 | 54,1 | 1 |
| Wildcat | 1974-1984 | 5x139,7 | 110 | 3 |
| YRV | 2000-2005 | 4x100 | 54,1 | 1 |
| DODGE | | | | |
| 400 | 1982-1983 | 4x100 | 57,1 | 1 |
| 600 | -1988 | 5x100 | 57,1 | 3 |
| Avenger | 1995- | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| B100 | 1971-1980 | 5x114,3 | 71,5 | 3 |
| B150 | -1980 | 5x114,3 | 71,5 | 3 |
| B250 | -1980 | 5x114,3 | 71,5 | 3 |
| Caliber | 2006-2011 | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| Caravan | 1986-1996 | 5x100 | 57,1 | 3 |
| Caravan | 1987-2007 | 5x114,3 | 71,5 | 3 |
| Challenger | 2008- | 5x115 | 71,5 | 2 |
| Charger | 2006- | 5x115 | 71,5 | 2 |
| Colt | 1993-1998 | 4x100 | 57,1 | 1 |
| D100 | -1980 | 5x114,3 | 71,5 | 3 |
| D200 | -1980 | 8x165,1 | 121,3 | 4 |
| D250 | 1981-1993 | 8x165,1 | 121,3 | 4 |
| D300 | -1980 | 8x165,1 | 121,3 | 4 |
| D350 | 1981-1993 | 8x165,1 | 121,3 | 4 |
| D50 | 1979-1980 | 6x139,7 | 108 | 4 |
| Dakota | -2004 | 6x114,3 | 71,5 | 4 |
| Dakota | 2005-2011 | 5x139,7 | 77,8 | 3 |
| Dart | 2013- | 5x110 | 65,1 | 2 |
| Daytona | 1982-1984 | 4x100 | 57,1 | 1 |
| Daytona | 1985-1993 | 5x100 | 57,1 | 3 |
| Diplomat | 1977-1989 | 5x114,3 | 71,5 | 3 |
| Durango | -2003 | 6x114,3 | 71,5 | 4 |
| Durango | 2004-2010 | 5x139,7 | 77,8 | 3 |
| Durango | 2011- | 5x127 | 71,5 | 3 |
| Dynasty | 1988-1993 | 5x100 | 57,1 | 3 |
| Grand Caravan | 1987-2007 | 5x114,3 | 71,5 | 3 |
| Grand Caravan | 2008- | 5x127 | 71,5 | 3 |
| Intrepid | 1993-2004 | 5x114,3 | 71,5 | 3 |
| Journey | 2008- | 5x127 | 71,5 | 3 |
| Lancer | 1985-1989 | 5x100 | 57,1 | 3 |
| Lancer Turbo | 1986-1989 | 5x100 | 57,1 | 3 |
| Magnum | 2005-2008 | 5x115 | 71,5 | 2 |
| Mirada | 1980-1983 | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| Neon | 1994-1996 | 4x100 | 57,1 | 1 |
| Neon | 1994-2005 | 5x100 | 57,1 | 3 |
| Nitro | 2006-2011 | 5x114,3 | 71,5 | 3 |



| Hersteller und Modell | Baujahr | Lochkreis  [mm] Bolt circle | Mittenloch  [mm] Centre bore | TSP Nr. |
|--------------------------|----------------------|--|--|------------------|
| Manufacturer and Type | Year of construction | | | Flange-Plate no. |
| Omni | -1990 | 4x100 | 57,1 | 1 |
| Raider | 1987-1990 | 6x139,7 | 108 | 4 |
| Ram 1500 | 1995-2010 | 5x139,7 | 77,8 | 3 |
| Ram 1500 Mega Cab | 2006-2008 | 8x165,1 | 121,3 | 4 |
| Ram 2500 | 1995-2010 | 8x165,1 | 121,3 | 4 |
| Ram 3500 | 1995-2010 | 8x165,1 | 121,3 | 4 |
| Ram 4500 | 2009-2010 | 10x225 | 170,1 | --- |
| Ram 50 | 1981-1993 | 6x139,7 | 108 | 4 |
| Ram 5500 | 2009-2010 | 10x225 | 170,1 | --- |
| Ram 700 | 2009-2010 | 4x98 | 58,1 | 1 |
| Ram SRT-10 | 2004-2006 | 5x139,7 | 77,8 | 3 |
| Ramcharger | -1983 | 5x139,7 | 77,8 | 3 |
| Rampage | 1982-1984 | 4x100 | 57,1 | 1 |
| Shadow | 1987-1994 | 5x100 | 57,1 | 3 |
| Spirit | 1989-1995 | 5x100 | 57,1 | 3 |
| Sprinter | 2004-2005 | 5x130 | 84 | 3 |
| Sprinter | 2006-2009 | 6x130 | 84 | 4 |
| Sprinter 3500 | -2009 | 6x205 | 161 | --- |
| Stealth | 1990-1996 | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| Stratus | 1995-2006 | 5x100 | 57,1 | 3 |
| Stratus Coupè | 2001-2005 | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| Viper | 1992-2010 | 6x114,3 | 71,5 | 4 |
| Viper | 2012- | 6x114,3 | 71,5 | 4 |
| W250 | -1993 | 8x165,1 | 121,3 | 4 |
| W300 | -1980 | 8x165,1 | 121,3 | 4 |
| EAGLE | | | | |
| Medallion | 1987-1989 | 4x100 | 56,1 | 1 |
| Premier | 1987-1992 | 5x108 | 67,1 | 2 |
| Summit | 1986-1992 | 4x114,3 | 67,1 | 1 |
| Summit | 1993-1996 | 4x100 | 56,1 | 1 |
| Talon | 1990-1999 | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| Vision | 1993-1997 | 5x114,3 | 71,5 | 3 |
| FERRARI | | | | |
| 308 | 1975-1985 | 5x108 | - | 2 |
| 328 GTB, GTS | 1985-1989 | 5x108 | 43 | 2 |
| 348 TB, TS | 1989-1994 | 5x108 | 43 | 2 |
| 360 Challenge Stradale | 2003-2005 | 5x108 | 67,1 | 2 |
| 360 Modena, Spider | 1999-2005 | 5x108 | 67,1 | 2 |
| 456 GT | 1993-2004 | 5x108 | 67,1 | 2 |
| 458 Italia | 2009-2016 | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| 458 Speciale | 2013-2016 | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| 458 Speciale A | 2015-2016 | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| 458 Spider | 2011-2016 | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| 488 GTB | 2015- | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| 488 Pista | 2018- | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| 488 Spider | 2015- | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| 512 Gino | -1984 | 5x108 | - | 2 |
| 512 TR | 1991-1994 | 5x108 | 43 | 2 |
| 550 Maranello, Barchetta | 1996-2001 | 5x108 | 67,1 | 2 |
| 575M Maranello | 2002-2006 | 5x108 | 67,1 | 2 |
| 575M Superamerica | 2005 | 5x108 | 67,1 | 2 |
| 599 GTB Fiorano | 2006-2013 | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| 612 Scaglietti | 2004-2010 | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| California | 2008-2014 | 5x114,3 | 67,1 | 3 |



| Hersteller und Modell | Baujahr | Lochkreis  [mm] Bolt circle | Mittenloch  [mm] Centre bore | TSP Nr. |
|-----------------------|----------------------|--|--|------------------|
| Manufacturer and Type | Year of construction | | | Flange-Plate no. |
| California T | 2014-2017 | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| Challenge Stradale | 2003-2005 | 5x108 | 67,1 | 2 |
| Enzo | 2002-2004 | (Zentral/Central) | 66 | --- |
| F 4 MD | | 5x108 | - | 2 |
| F12 berlinetta | 2012-2017 | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| F12 tdf | 2015-2017 | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| F355 | 1994-1999 | 5x108 | 67,1 | 2 |
| F40 | 1987-1992 | (Zentral/Central) | 66 | --- |
| F430 | 2004-2009 | 5x108 | 67,1 | 2 |
| F50 | 1996-1997 | (Zentral/Central) | 66 | --- |
| FF | 2011-2016 | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| FXX | 2005-2006 | (Zentral/Central) | - | --- |
| LaFerrari | 2013-2016 | (Zentral/Central) | - | --- |
| LaFerrari Aperta | 2016- | (Zentral/Central) | - | --- |
| Mondial | 1980-1993 | 5x108 | 43 | 2 |
| Testarossa | 1984-1996 | 5x108 | 43 | 2 |
| FIAT | | | | |
| 500 | 2007- | 4x98 | 58,1 | 1 |
| 124 Spider | 2016- | 4x100 | 54,1 | 1 |
| 500 Cabrio | 2009- | 4x98 | 58,1 | 1 |
| 500L | 2012- | 5x98 | 58,1 | 2 |
| 500L Living | 2013- | 5x98 | 58,1 | 2 |
| 500L Trekking | 2013- | 5x98 | 58,1 | 2 |
| 500X | 2014- | 5x110 | 65,1 | 2 |
| Barchetta | 1995-2005 | 4x98 | 58,1 | 1 |
| Brava | 1995-2001 | 4x98 | 58,1 | 1 |
| Bravo | 1995- | 4x98 | 58,1 | 1 |
| Cinquecento | 1992-1998 | 4x98 | 58,1 | 1 |
| Coupé | 1994-2000 | 4x98 | 58,1 | 1 |
| Croma | -1996 | 4x98 | 58,1 | 1 |
| Croma | 2005-2011 | 5x110 | 65,1 | 2 |
| Dobló | 2001-2009 | 4x98 | 58,1 | 1 |
| Dobló | 2010- | 5x98 | 58,1 | 2 |
| Ducato | -1994 | 5x118 | 72,2 | --- |
| Ducato | 1994- | 5x118 | 71,1 | --- |
| Ducato | 1994- | 5x130 | 78,1 | 3 |
| Fiorino | 1977- | 4x98 | 58,1 | 1 |
| Freemont | 2011- | 5x127 | 71,5 | 3 |
| Fullback | 2016- | 6x139,7 | 67,1 | 4 |
| Gande Punto | 2005-2010 | 4x100 | 56,6 | 1 |
| Idea | 2003- | 4x98 | 58,1 | 1 |
| Linea | 2007- | 4x98 | 58,1 | 1 |
| Marea | 1996-2002 | 4x98 | 58,1 | 1 |
| Multipla | 1999- | 4x98 | 58,1 | 1 |
| Palio | 1996- | 4x98 | 58,1 | 1 |
| Panda | 1980- | 4x98 | 58,1 | 1 |
| Panda 4x4 | 1995- | 4x98 | 58,1 | 1 |
| Panda Cross | 2006- | 4x98 | 58,1 | 1 |
| Punto | 1993-2007 | 4x98 | 58,1 | 1 |
| Punto | 2012- | 4x100 | 56,6 | 1 |
| Punto Evo | 2009-2011 | 4x100 | 56,6 | 1 |
| Qubo | 2008-2015 | 4x98 | 58,1 | 1 |
| Regata | 1983-1989 | 4x98 | 58,1 | 1 |
| Scudo | -2006 | 5x98 | 58,1 | 2 |



| Hersteller und Modell | Baujahr | Lochkreis  [mm] Bolt circle | Mittenloch  [mm] Centre bore | TSP Nr. |
|--------------------------------|----------------------|--|--|------------------|
| Manufacturer and Type | Year of construction | | | Flange-Plate no. |
| Scudo | 2006- | 5x108 | 65,1 | 2 |
| Sedici | 2006- | 5x114,3 | 60,1 | 3 |
| Seicento | 1998-2009 | 4x98 | 58,1 | 1 |
| Stilo | 2001-2007 | 4x98 | 58,1 | 1 |
| Strada | -1988 | 4x98 | 58,1 | 1 |
| Strada Pick-up | 1999- | 4x98 | 58,1 | 1 |
| Talento | -1994 | 5x118 | 72,2 | --- |
| Talento | 2016- | 5x114,3 | 66,1 | 3 |
| Tempra | 1990-1996 | 4x98 | 58,1 | 1 |
| Tipo | 1988-1995 | 4x98 | 58,1 | 1 |
| Tipo 5-Türer | 2015- | 5x98 | 58,1 | 2 |
| Tipo Kombi | 2015- | 5x98 | 58,1 | 2 |
| Tipo Limousine | 2015- | 5x98 | 58,1 | 2 |
| Ulysse | 1994-2010 | 5x98 | 58,1 | 2 |
| Uno | 1983-1993 | 4x98 | 58,1 | 1 |
| FISKER | | | | |
| Karma | 2011-2012 | 5x130 | 67,1 | 3 |
| FORD | | | | |
| Aspire | 1994-1997 | 4x100 | 54,1 | 1 |
| B-Max | 2012- | 4x108 | 63,3 | 1 |
| C-Max | 2003- | 5x108 | 63,3 | 2 |
| Contour | 1994-2000 | 4x108 | 63,3 | 1 |
| Cougar | 1998-2002 | 4x108 | 63,3 | 1 |
| Courier | -2003 | 4x108 | 63,3 | 1 |
| Crown Victoria | 1992-2011 | 5x114,3 | 70,5 | 3 |
| E-150 | -2006 | 5x139,7 | 87 | 3 |
| E-150 | 2007-2013 | 8x165,1 | 124,9 | 4 |
| E-250 | 1992-2013 | 8x165,1 | 124,9 | 4 |
| E-350 | 1992- | 8x165,1 | 124,9 | 4 |
| E-450 | 1992- | 8x165,1 | 124,9 | 4 |
| E-550 | 2002-2004 | 8x225 | 170,1 | --- |
| EcoSport | 2012- | 4x108 | 63,3 | 1 |
| EcoSport US-Version | 2003- | 4x108 | 63,3 | 1 |
| Edge | 2006-2014 | 5x114,3 | 70,5 | 3 |
| Edge | 2015- | 5x108 | 63,3 | 2 |
| Escape | 2001- | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| Escape US-Version | 2012- | 5x108 | 63,3 | 2 |
| Escort | -2000 | 4x108 | 63,3 | 1 |
| Excursion | 2000-2005 | 8x170 | 124,9 | 1 |
| Expedition | 1997-2002 | 5x135 | 87 | 2 |
| Expedition | 2003- | 6x135 | 87 | 4 |
| Explorer | 1990-2010 | 5x114,3 | 70,5 | 3 |
| Explorer | 2011- | 5x114,3 | 63,3 | 3 |
| Explorer SportTrac | 2001-2010 | 5x114,3 | 70,5 | 3 |
| Express | 1981-1999 | 4x108 | 63,3 | 1 |
| F-150 | 1997-2003 | 5x135 | 87 | 2 |
| F-150 | 2004- | 6x135 | 87 | 4 |
| F-150 HD | 2000-2013 | 7x150 | 87 | 1 |
| F-150 Heritage | 2004 | 5x135 | 87 | 2 |
| F-150 SVT Lightning | -2004 | 5x135 | 87 | 2 |
| F-250 | -1999 | 7x150 | 87 | 1 |
| F-250 | 1999- | 8x170 | 124,9 | 1 |
| F-350 | 1999- | 8x170 | 124,9 | 1 |
| F-350 (Doppelbereifung/Dually) | 2005- | 8x200 | 142,1 | --- |



| Hersteller und Modell | Baujahr | Lochkreis  [mm] Bolt circle | Mittenloch  [mm] Centre bore | TSP Nr. |
|-----------------------|----------------------|--|--|------------------|
| Manufacturer and Type | Year of construction | | | Flange-Plate no. |
| F-450 | 1999-2004 | 8x225 | 170,1 | --- |
| F-450 | 2005- | 10x225 | 170,1 | --- |
| F-550 | 1999-2004 | 8x225 | 170,1 | --- |
| F-550 | 2005- | 10x225 | 170,1 | --- |
| Fairlane | 1964-1970 | 5x114,3 | 70,5 | 3 |
| Fairmont | 1974-1983 | 5x114,3 | 70,5 | 3 |
| Fiesta | 1976- | 4x108 | 63,3 | 1 |
| Fiesta ST | 2005- | 4x108 | 63,3 | 1 |
| Fiesta Van | 2007- | 4x108 | 63,3 | 1 |
| Five Hundred | 2004-2007 | 5x114,3 | 63,3 | 3 |
| Flex | 2008- | 5x114,3 | 63,3 | 3 |
| Focus | 1998-2004 | 4x108 | 63,3 | 1 |
| Focus | 2004- | 5x108 | 63,3 | 2 |
| Focus Cabriolet | 2007-2010 | 5x108 | 63,3 | 2 |
| Focus C-Max | 2003-2007 | 5x108 | 63,3 | 2 |
| Focus RS | 2002-2004 | 4x108 | 63,3 | 1 |
| Focus RS | 2009-2011 | 5x108 | 63,3 | 2 |
| Focus RS | 2015- | 5x108 | 63,3 | 2 |
| Focus ST | 2002-2004 | 4x108 | 63,3 | 1 |
| Focus ST | 2005- | 5x108 | 63,3 | 2 |
| Focus Turnier | 1998-2004 | 4x108 | 63,3 | 1 |
| Focus Turnier | 2005- | 5x108 | 63,3 | 2 |
| Focus US-Version | 2000-2011 | 4x108 | 63,3 | 1 |
| Focus US-Version | 2011- | 5x108 | 63,3 | 2 |
| Freestar | 2004-2005 | 5x108 | 63,3 | 2 |
| Freestar | 2004-2007 | 5x114,3 | 63,3 | 3 |
| Freestyle | 2005-2007 | 5x114,3 | 63,3 | 3 |
| Fusion | 2002-2012 | 4x108 | 63,3 | 1 |
| Fusion US-Version | 2005-2012 | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| Fusion US-Version | 2015- | 5x108 | 63,3 | 2 |
| Galaxy | 1995-2006 | 5x112 | 57,1 | 3 |
| Galaxy | 2006- | 5x108 | 63,3 | 2 |
| Granada | 1972-1985 | 5x112 | 63,3 | 3 |
| Grand C-Max | 2010- | 5x108 | 63,3 | 2 |
| GT | 2004-2006 | 5x114,3 | 70,5 | 3 |
| Ka | 1996-2008 | 4x108 | 63,3 | 1 |
| Ka | 2009-2016 | 4x98 | 58,1 | 1 |
| Ka+ | 2016- | 4x108 | 63,3 | 1 |
| Kuga | 2008- | 5x108 | 63,3 | 2 |
| Maverick | 1993-1999 | 6x139,7 | 110 | 4 |
| Maverick | 2000-2007 | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| Mondeo | 1993-2000 | 4x108 | 63,3 | 1 |
| Mondeo | 2000- | 5x108 | 63,3 | 2 |
| Mondeo Turnier | 1993-2000 | 4x108 | 63,3 | 1 |
| Mondeo Turnier | 2000- | 5x108 | 63,3 | 2 |
| Mustang | -1993 | 4x108 | 63,3 | 1 |
| Mustang Cabrio | 1994- | 5x114,3 | 70,5 | 3 |
| Mustang Coupé | 1994- | 5x114,3 | 70,5 | 3 |
| Mustang Shelby GT350 | 2016- | 5x114,3 | 70,5 | 3 |
| Orion | 1983-1994 | 4x108 | 63,3 | 1 |
| Probe | 1993-1998 | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| Puma | 1997-2002 | 4x108 | 63,3 | 1 |
| Ranchero | -1979 | 5x114,3 | 70,5 | 3 |
| Ranger | 1982- | 6x139,7 | 110 | 4 |



| Hersteller und Modell | Baujahr | Lochkreis  [mm] Bolt circle | Mittenloch  [mm] Centre bore | TSP Nr. |
|------------------------------------|----------------------|--|--|------------------|
| Manufacturer and Type | Year of construction | | | Flange-Plate no. |
| Ranger | 1982- | 6x139,7 | 93,1 | 4 |
| Ranger | 1982-2011 | 5x114,3 | 70,5 | 3 |
| Scorpio | 1985-1994 | 5x112 | 63,3 | 3 |
| Scorpio | 1995-1998 | 4x108 | 63,3 | 1 |
| Sierra | 1982-1993 | 4x108 | 63,3 | 1 |
| S-Max | 2006- | 5x108 | 63,3 | 2 |
| Streetka | 2003-2005 | 4x108 | 63,3 | 1 |
| Taurus | 1986-2007 | 5x108 | 63,3 | 2 |
| Taurus | 2008- | 5x114,3 | 63,3 | 3 |
| Thunderbird | -2005 | 5x108 | 63,3 | 2 |
| Tourneo Connect | 2003- | 5x108 | 63,3 | 2 |
| Tourneo Courier | 2014- | 4x108 | 63,3 | 1 |
| Tourneo Custom | 2012- | 5x160 | 65,1 | --- |
| Transit | -1991 | 6x169,9 | 130 | --- |
| Transit | 1980-1991 | 5x160 | 65,1 | --- |
| Transit | 1992- | 5x160 | 65,1 | --- |
| Transit | 1992- | 6x180 | 138,8 | --- |
| Transit Connect | 2003- | 5x108 | 63,3 | 2 |
| Transit Courier | 2014- | 4x108 | 63,3 | 1 |
| Transit Custom | 2012- | 5x160 | 65,1 | --- |
| Transit Euroline | 2000-2013 | 5x160 | 65,1 | --- |
| Transit Express Line | 2000-2013 | 5x160 | 65,1 | --- |
| Transit Nugget | 2000-2013 | 5x160 | 65,1 | --- |
| Transit Tourneo | 1992-2013 | 5x160 | 65,1 | --- |
| Windstar | 1994-2003 | 5x108 | 63,3 | 2 |
| ZX2 | 1998-2003 | 4x100 | 54,1 | 1 |
| FREIGHTLINER | | | | |
| Sprinter | 2007- | 6x130 | 84 | 4 |
| Sprinter | 2007- | 6x205 | 161 | --- |
| GENESIS | | | | |
| G70 | 2017- | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| G80 | 2016- | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| G90 | 2015- | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| GMC | | | | |
| 4500-5500 (Doppelbereifung/Dually) | | 10x285,75 | 219,9 | --- |
| Acadia | 2006-2017 | 6x132 | 74,5 | 4 |
| Acadia | 2018- | 6x120 | 67,1 | 4 |
| C1500 | -1999 | 5x127 | 78,1 | 3 |
| C2500 | -1999 | 8x165,1 | 116,7 | 4 |
| C3500 | -1999 | 8x165,1 | 116,7 | 4 |
| Canyon | 2004-2011 | 6x139,7 | 100,1 | 4 |
| Canyon | 2012- | 6x120 | 67,1 | 4 |
| Envoy | 1998-2000 | 5x120,65 | 70,2 | 2 |
| Envoy | 2001-2009 | 6x127 | 78,1 | 4 |
| Jimmy | 1983-2001 | 5x120,65 | 70,2 | 2 |
| K1500 | -1999 | 6x139,7 | 78,1 | 4 |
| K2500 | -1999 | 8x165,1 | 116,7 | 4 |
| K3500 | -1999 | 8x165,1 | 116,7 | 4 |
| Safari | 1985-2002 | 5x127 | 78,1 | 3 |
| Safari | 2003-2005 | 6x139,7 | 78,1 | 4 |
| Savana 1500 | 1996-2001 | 5x127 | 78,1 | 3 |
| Savana 1500 | 2001- | 6x139,7 | 78,1 | 4 |
| Savana 2500 | 1999- | 8x165,1 | 116,7 | 4 |
| Savana 2500 | 1999-2002 | 6x139,7 | 78,1 | 4 |



| Hersteller und Modell | Baujahr | Lochkreis  [mm] Bolt circle | Mittenloch  [mm] Centre bore | TSP Nr. |
|--------------------------------------|----------------------|--|--|------------------|
| Manufacturer and Type | Year of construction | | | Flange-Plate no. |
| Savana 3500 | 1999- | 8x165,1 | 116,7 | 4 |
| Sierra 1500 | 1999- | 6x139,7 | 78,1 | 4 |
| Sierra 1500 Denali | 2001- | 6x139,7 | 78,1 | 4 |
| Sierra 1500 HD | 2001-2007 | 8x165,1 | 116,7 | 4 |
| Sierra 2500 | 1999-2010 | 8x165,1 | 116,7 | 4 |
| Sierra 2500 | 2011- | 8x180 | 124,1 | --- |
| Sierra 3500 | 1999-2010 | 8x165,1 | 116,7 | 4 |
| Sierra 3500 | 2011- | 8x180 | 124,1 | --- |
| Sierra 3500 (Doppelbereifung/Dually) | 2011- | 8x210 | 154,2 | --- |
| Sonoma | -2004 | 5x120,65 | 70,2 | 2 |
| Suburban 1500 2WD | -1999 | 5x127 | 78,1 | 3 |
| Suburban 1500 4WD | -1999 | 6x139,7 | 78,1 | 4 |
| Suburban 2500 | -1999 | 8x165,1 | 116,7 | 4 |
| Terrain | 2009-2017 | 5x120 | 67,1 | 3 |
| Terrain | 2018- | 5x115 | 70,2 | 2 |
| Yukon 2WD | 1992-2000 | 5x127 | 78,1 | 3 |
| Yukon 2WD | 2001- | 6x139,7 | 78,1 | 4 |
| Yukon 4WD | 1999- | 6x139,7 | 78,1 | 4 |
| Yukon Denali | 1999- | 6x139,7 | 78,1 | 4 |
| Yukon XL | 2000- | 6x139,7 | 78,1 | 4 |
| Yukon XL 2500 | 2000-2005 | 8x165,1 | 116,7 | 4 |
| Yukon XL Denali | 2001- | 6x139,7 | 78,1 | 4 |
| HOLDEN | | | | |
| Astra | 1984-2009 | 4x100 | 56,6 | 1 |
| Astra | 1998-2009 | 5x110 | 65,1 | 2 |
| Astra GTC | 2015- | 5x115 | 70,2 | 2 |
| Barina | 1985-2010 | 4x100 | 56,6 | 1 |
| Barina | 2006-2010 | 5x110 | 65,1 | 2 |
| Barina | 2011- | 5x105 | 56,6 | 2 |
| Calais | 1984-2006 | 5x120 | 70,2 | 3 |
| Calais | 2006-2013 | 5x120 | 67,1 | 3 |
| Calibra | 1990-1997 | 4x100 | 56,6 | 1 |
| Camaria | 1982-1989 | 4x100 | 56,6 | 1 |
| Caprice | 1984-2006 | 5x120 | 70,2 | 3 |
| Caprice | 2006- | 5x120 | 67,1 | 3 |
| Captiva | 2006- | 5x115 | 70,2 | 2 |
| Colorado | 2008- | 6x139,7 | 100,1 | 4 |
| Combo | 1996- | 4x100 | 56,6 | 1 |
| Combo | 2001-2011 | 5x110 | 65,1 | 2 |
| Commodore | 1978-2006 | 5x120 | 70,2 | 3 |
| Commodore | 2006-2018 | 5x120 | 67,1 | 3 |
| Commodore | 2018- | 5x115 | 70,2 | 2 |
| Commodore Sportwagon | 2008-2018 | 5x120 | 67,1 | 3 |
| Commodore Sportwagon | 2018- | 5x115 | 70,2 | 2 |
| Cruze | 2002-2006 | 4x100 | 54,1 | 1 |
| Cruze | 2009- | 5x105 | 56,6 | 2 |
| Cruze | 2009- | 5x115 | 70,2 | 2 |
| Drover | 1981-1998 | 5x139,7 | 110 | 3 |
| Epica | 2006-2012 | 4x114,3 | 56,6 | 1 |
| Frontera | 1995-2003 | 6x139,7 | 110 | 4 |
| Gemini | 1975-1986 | 4x100 | 56,6 | 1 |
| Jackaroo | -2004 | 6x139,7 | 110 | 4 |
| Malibu | 2012- | 5x120 | 67,1 | 3 |
| Monaro | 2001-2005 | 5x120 | 70,2 | 3 |



| Hersteller und Modell | Baujahr | Lochkreis  [mm] Bolt circle | Mittenloch  [mm] Centre bore | TSP Nr. |
|-----------------------|----------------------|--|--|------------------|
| Manufacturer and Type | Year of construction | | | Flange-Plate no. |
| Monterey | -2002 | 6x139,7 | 110 | 4 |
| Nova | 1989-1996 | 4x100 | 56,6 | 1 |
| Piazza | 1980-1990 | 4x100 | 56,6 | 1 |
| Rodeo | -2008 | 6x139,7 | 110 | 4 |
| Spark | 2010- | 4x100 | 56,6 | 1 |
| Statesman | 1990-2010 | 5x120 | 70,2 | 3 |
| Suburban | -1999 | 5x127 | 78,1 | 3 |
| Suburban 1500 | 2000-2001 | 6x139,7 | 78,1 | 4 |
| Suburban 2500 | -1999 | 8x165,1 | 116,7 | 4 |
| Tigra | 2005-2007 | 4x100 | 56,6 | 1 |
| Trax | 2013- | 5x105 | 56,6 | 2 |
| Ute | 2000-2007 | 5x120 | 70,2 | 3 |
| Ute | 2007- | 5x120 | 67,1 | 3 |
| Vectra | 1997-1999 | 4x100 | 56,6 | 1 |
| Vectra | 1999-2005 | 5x110 | 65,1 | 2 |
| Viva | 2005-2009 | 4x114,3 | 56,6 | 1 |
| Zafira | 2001-2005 | 5x110 | 65,1 | 2 |
| HONDA | | | | |
| Accord | 1976-1988 | 4x100 | 56,1 | 1 |
| Accord | 1989-1999 | 4x114,3 | 64,1 | 1 |
| Accord | 2000- | 5x114,3 | 64,1 | 3 |
| Accord Type-R, CG2 | 1997-2002 | 5x114,3 | 64,1 | 3 |
| Ascot | 1989-1993 | 4x114,3 | 64,1 | 1 |
| BR-V | 2015- | 5x114,3 | 64,1 | 3 |
| City | 1986- | 4x100 | 56,1 | 1 |
| Civic | 1984-2005 | 4x100 | 56,1 | 1 |
| Civic | 2006- | 5x114,3 | 64,1 | 3 |
| Civic Limousine | 2006- | 5x114,3 | 64,1 | 3 |
| Civic MB6,MC2 | 1997-2001 | 4x114,3 | 64,1 | 1 |
| Civic Sport | 2001-2006 | 5x114,3 | 64,1 | 3 |
| Civic Tourer | 2013- | 5x114,3 | 64,1 | 3 |
| Civic Type-R | 2001-2011 | 5x114,3 | 64,1 | 3 |
| Civic Type-R | 2015- | 5x120 | 64,1 | 3 |
| Civic Type-S | 2007-2011 | 5x114,3 | 64,1 | 3 |
| Concerto | 1989-1994 | 4x100 | 56,1 | 1 |
| Crider | 2013- | 5x114,3 | 64,1 | 3 |
| CR-V | 1996- | 5x114,3 | 64,1 | 3 |
| CRX | 1983-1998 | 4x100 | 56,1 | 1 |
| CR-Z | 2010- | 5x114,3 | 64,1 | 3 |
| Element | 2003-2011 | 5x114,3 | 64,1 | 3 |
| ElySION | 2004- | 5x114,3 | 64,1 | 3 |
| FCX Clarity | 2008-2014 | 5x114,3 | 64,1 | 3 |
| Fit | 2001- | 4x100 | 56,1 | 1 |
| FIT EV | 2013-2014 | 5x114,3 | 64,1 | 3 |
| Freed | 2008- | 4x100 | 56,1 | 1 |
| FR-V | 2005-2009 | 5x114,3 | 64,1 | 3 |
| HR-V | 1999-2005 | 5x114,3 | 64,1 | 3 |
| HR-V | 2015- | 5x114,3 | 64,1 | 3 |
| Insight | 1999-2015 | 4x100 | 56,1 | 1 |
| Integra | 1998-2001 | 4x100 | 56,1 | 1 |
| Integra Type-R | 1998-2001 | 5x114,3 | 64,1 | 3 |
| Jade | 2013- | 5x114,3 | 64,1 | 3 |
| Jazz | 2002- | 4x100 | 56,1 | 1 |
| Legend | 1985-1991 | 4x114,3 | 64,1 | 1 |



| Hersteller und Modell | Baujahr | Lochkreis  [mm] Bolt circle | Mittenloch  [mm] Centre bore | TSP Nr. |
|--------------------------------|----------------------|--|--|------------------|
| Manufacturer and Type | Year of construction | | | Flange-Plate no. |
| Legend | 1992-2006 | 5x114,3 | 64,1 | 3 |
| Legend | 2007- | 5x120 | 64,1 | 3 |
| Logo | 1996-2001 | 4x100 | 56,1 | 1 |
| N-BOX | 2012- | 4x100 | 56,1 | 1 |
| N-ONE | 2012- | 4x100 | 56,1 | 1 |
| NSX (Hinterachse/rear axle) | 1990-2005 | 5x114,3 | 64,1 | 3 |
| NSX (Vorderachse/front axle) | 1990-2005 | 5x114,3 | 70,1 | 3 |
| N-WGN | 2012- | 4x100 | 56,1 | 1 |
| Odyssey | 1995-2004 | 5x114,3 | 64,1 | 3 |
| Odyssey | 2005- | 5x120 | 64,1 | 3 |
| Passport | 1994-2002 | 6x139,7 | 100,1 | 4 |
| Pilot | 2002-2008 | 5x114,3 | 64,1 | 3 |
| Pilot | 2009- | 5x120 | 64,1 | 3 |
| Prelude | 1983-1992 | 4x100 | 56,1 | 1 |
| Prelude | 1992-2002 | 4x114,3 | 64,1 | 1 |
| Prelude VTEC | 1992-2002 | 5x114,3 | 64,1 | 3 |
| Ridgeline | 2005-2014 | 5x120 | 64,1 | 3 |
| Ridgeline | 2016- | 5x120 | 64,1 | 3 |
| S2000 (Hinterachse/rear axle) | 1999-2009 | 5x114,3 | 64,1 | 3 |
| S2000 (Vorderachse/front axle) | 1999-2009 | 5x114,3 | 70,1 | 3 |
| S660 | 2012- | 4x100 | 56,1 | 1 |
| Shuttle | 1995-2001 | 5x114,3 | 64,1 | 3 |
| Stepwgn | 1996- | 5x114,3 | 64,1 | 3 |
| Stream | 2001-2014 | 5x114,3 | 64,1 | 3 |
| Vezel | 2013- | 5x114,3 | 64,1 | 3 |
| WR-V | 2017- | 4x100 | 56,1 | 1 |
| HUMMER | | | | |
| H1 | 1992-2006 | 8x165,1 | 117 | 4 |
| H2 | 2003-2010 | 8x165,1 | 117 | 4 |
| H3 | 2005-2010 | 6x139,7 | 100,1 | 4 |
| HYUNDAI | | | | |
| Accent | 1994-1999 | 4x114,3 | 67,1 | 1 |
| Accent | 2000- | 4x100 | 54,1 | 1 |
| Atos | 1998-2001 | 4x114,3 | 67,1 | 1 |
| Atos | 1998-2008 | 4x100 | 54,1 | 1 |
| Azera | 2006- | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| Coupé | 1996-2002 | 4x114,3 | 67,1 | 1 |
| Coupé | 2002-2009 | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| Elantra | 2000-2006 | 4x114,3 | 67,1 | 1 |
| Elantra | 2007- | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| Entourage | 2006-2009 | 6x139,7 | 92,5 | 4 |
| Equus | 1999-2016 | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| Excel | 1989-1994 | 4x114,3 | 67,1 | 1 |
| Galloper | 1991-2003 | 6x139,7 | 110 | 4 |
| Genesis | 2008-2016 | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| Genesis Coupé | 2009- | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| Getz | 2002-2009 | 4x100 | 54,1 | 1 |
| Grand Santa Fe | 2013- | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| Grand Starex | 2008- | 6x139,7 | 92,5 | 4 |
| Grandeur | 2005- | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| H-1 | 1998-2000 | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| H-1 | 2001-2007 | 5x120 | 67,1 | 3 |
| H-1 Cargo | 2008- | 6x139,7 | 92,5 | 4 |
| H-1 Travel | 2008- | 6x139,7 | 92,5 | 4 |



| Hersteller und Modell | Baujahr | Lochkreis  [mm] Bolt circle | Mittenloch  [mm] Centre bore | TSP Nr. |
|-----------------------|----------------------|--|--|------------------|
| Manufacturer and Type | Year of construction | | | Flange-Plate no. |
| H-100 | -2001 | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| H-100 | 2001- | 5x120 | 67,1 | 3 |
| H350 | 2014- | 6x139,7 | 92,3 | 4 |
| i10 | 2008- | 4x100 | 54,1 | 1 |
| i20 | 2008- | 4x100 | 54,1 | 1 |
| i20 Active | 2015- | 4x100 | 54,1 | 1 |
| i20 Coupé | 2015- | 4x100 | 54,1 | 1 |
| i30 | 2007- | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| i30 Coupé | 2013- | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| i30cw | 2008- | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| i40 | 2011- | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| i40cw | 2011- | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| IONIQ | 2016- | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| ix20 | 2010- | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| ix35 | 2010- | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| ix55 | 2007- | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| Kona | 2017- | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| Lantra | 1991-2000 | 4x114,3 | 67,1 | 1 |
| Matrix | 2001-2010 | 4x114,3 | 67,1 | 1 |
| Pony | 1989-1994 | 4x114,3 | 67,1 | 1 |
| Santa Fe | 2001- | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| Santamo | 1996-2003 | 4x114,3 | 67,1 | 1 |
| Sonata | -2005 | 4x114,3 | 67,1 | 1 |
| Sonata | 2005- | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| Starex | 1998-2000 | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| Starex | 2001-2007 | 5x120 | 67,1 | 3 |
| Terracan | 2001-2006 | 6x139,7 | 110 | 4 |
| Tiburon | 1996-2002 | 4x114,3 | 67,1 | 1 |
| Tiburon | 2002-2008 | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| Trajet | 2000-2008 | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| Tucson | 2005-2010 | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| Tucson | 2015- | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| Veloster | 2011- | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| Veracruz | 2006-2012 | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| XG | 1998-2005 | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| INFINITI | | | | |
| EX35 | 2008-2013 | 5x114,3 | 66,1 | 3 |
| EX37 | 2008-2013 | 5x114,3 | 66,1 | 3 |
| FX35 | 2003-2013 | 5x114,3 | 66,1 | 3 |
| FX45 | 2003-2008 | 5x114,3 | 66,1 | 3 |
| FX50 | 2009-2015 | 5x114,3 | 66,1 | 3 |
| G20 | 1991-2002 | 4x114,3 | 66,1 | 1 |
| G25 | 2011-2013 | 5x114,3 | 66,1 | 3 |
| G35 | 2003-2008 | 5x114,3 | 66,1 | 3 |
| G37 | 2008-2013 | 5x114,3 | 66,1 | 3 |
| I30 | 1996-2004 | 5x114,3 | 66,1 | 3 |
| I35 | 2000-2004 | 5x114,3 | 66,1 | 3 |
| IPL G | 2011-2013 | 5x114,3 | 66,1 | 3 |
| J30 | 1992-1997 | 5x114,3 | 66,1 | 3 |
| M30 | 1990-1992 | 4x114,3 | 66,1 | 1 |
| M35 | 2006-2010 | 5x114,3 | 66,1 | 3 |
| M37 | 2011-2013 | 5x114,3 | 66,1 | 3 |
| M45 | 2003-2010 | 5x114,3 | 66,1 | 3 |
| M56 | 2011-2013 | 5x114,3 | 66,1 | 3 |



| Hersteller und Modell | Baujahr | Lochkreis  [mm] Bolt circle | Mittenloch  [mm] Centre bore | TSP Nr. |
|-------------------------|----------------------|--|--|------------------|
| Manufacturer and Type | Year of construction | | | Flange-Plate no. |
| Q30 | 2016- | 5x112 | 66,5 | 3 |
| Q40 | 2014-2015 | 5x114,3 | 66,1 | 3 |
| Q45 | 1990-2006 | 5x114,3 | 66,1 | 3 |
| Q50 | 2013- | 5x114,3 | 66,1 | 3 |
| Q60 | 2016- | 5x114,3 | 66,1 | 3 |
| Q70 | 2010- | 5x114,3 | 66,1 | 3 |
| QX30 | 2016- | 5x112 | 66,5 | 3 |
| QX4 | 1997-2003 | 6x139,7 | 108 | 4 |
| QX50 | 2007- | 5x114,3 | 66,1 | 3 |
| QX56 | 2004-2013 | 6x139,7 | 77,8 | 4 |
| QX60 | 2012- | 5x114,3 | 66,1 | 3 |
| QX70 | 2003- | 5x114,3 | 66,1 | 3 |
| QX80 | 2013- | 6x139,7 | 77,8 | 4 |
| ISUZU | | | | |
| Amigo | -2002 | 6x139,7 | 108 | 4 |
| Ascender | 2003-2007 | 6x127 | 78,1 | 4 |
| Axiom | 2002-2004 | 6x139,7 | 108 | 4 |
| Big Horn | -2002 | 6x139,7 | 100,1 | 4 |
| Campo | -2002 | 6x139,7 | 100,1 | 4 |
| Crosswind | 1990- | 6x139,7 | 100,1 | 4 |
| D-MAX | 2002- | 6x139,7 | 100,1 | 4 |
| Hombre | 1996-2000 | 5x120,65 | 70,2 | 2 |
| i-280 | 2006-2008 | 6x139,7 | 100,1 | 4 |
| i-290 | 2007-2008 | 6x139,7 | 100,1 | 4 |
| i-350 | 2006-2008 | 6x139,7 | 100,1 | 4 |
| i-370 | 2007-2008 | 6x139,7 | 100,1 | 4 |
| KB | 2001- | 6x139,7 | 100,1 | 4 |
| Midi | -1994 | 6x139,7 | 94 | 4 |
| NPR | - | 6x222,25 | 164 | --- |
| Oasis | 1996-1999 | 5x114,3 | 64,1 | 3 |
| Panther | 2001- | 6x139,7 | 100,1 | 4 |
| Pick-Up | -1995 | 6x139,7 | 108 | 4 |
| Rodeo | 1988-2004 | 6x139,7 | 108 | 4 |
| Trooper | -2003 | 6x139,7 | 100,1 | 4 |
| Vehicross | 1997-2001 | 6x139,7 | 108 | 4 |
| Wizard | -2004 | 6x139,7 | 108 | 4 |
| IVECO | | | | |
| Daily | 1999- | 5x118 | 71,1 | --- |
| Daily | 1999- | 6x170 | 130 | --- |
| Daily | 1999- | 6x205 | 161 | --- |
| Daily | 2007- | 6x125 | 74,1 | --- |
| Eurocargo | 2002- | 6x205 | 161 | --- |
| JAGUAR | | | | |
| Alle Modelle/all models | -2003 | 5x120,65 | 73,8 | 2 |
| E-Pace | 2017- | 5x108 | 63,3 | 2 |
| F-Pace | 2016- | 5x108 | 63,3 | 2 |
| F-Type Cabrio | 2013- | 5x108 | 63,3 | 2 |
| F-Type Coupé | 2013- | 5x108 | 63,3 | 2 |
| S-Type | 1999-2007 | 5x108 | 63,3 | 2 |
| XE | 2015- | 5x108 | 63,3 | 2 |
| XF | 2008- | 5x108 | 63,3 | 2 |
| XF Sportbrake | 2012- | 5x108 | 63,3 | 2 |
| XFR | 2009- | 5x108 | 63,3 | 2 |
| XJ | -2003 | 5x120,65 | 73,8 | 2 |



| Hersteller und Modell | Baujahr | Lochkreis  [mm] Bolt circle | Mittenloch  [mm] Centre bore | TSP Nr. |
|--------------------------------|----------------------|--|--|------------------|
| Manufacturer and Type | Year of construction | | | Flange-Plate no. |
| XJ | 2003- | 5x108 | 63,3 | 2 |
| XJR | -2003 | 5x120,65 | 73,8 | 2 |
| XJR | 2003- | 5x108 | 63,3 | 2 |
| XK | 1996-2006 | 5x120,65 | 73,8 | 2 |
| XK | 2007-2014 | 5x108 | 63,3 | 2 |
| XKR | 1996-2006 | 5x120,65 | 73,8 | 2 |
| XKR | 2007-2014 | 5x108 | 63,3 | 2 |
| X-Type | 2001-2009 | 5x108 | 63,3 | 2 |
| JEEP | | | | |
| Cherokee | 1979-1983 | 6x139,7 | 108 | 4 |
| Cherokee | 1984-2012 | 5x114,3 | 71,5 | 3 |
| Cherokee | 2013- | 5x110 | 65,1 | 2 |
| CJ | -1986 | 5x139,7 | 108 | 3 |
| Comanche | 1985-2002 | 5x114,3 | 71,5 | 3 |
| Commander | 2006-2010 | 5x127 | 71,5 | 3 |
| Compass | 2007-2016 | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| Compass | 2016- | 5x110 | 65,1 | 2 |
| Grand Cherokee | 1993-1998 | 5x114,3 | 71,5 | 3 |
| Grand Cherokee | 1999- | 5x127 | 71,5 | 3 |
| Grand Wagoneer | -1993 | 6x139,7 | 108 | 4 |
| Jeepster | -1972 | 5x139,7 | 108 | 3 |
| Liberty | 2002- | 5x114,3 | 71,5 | 3 |
| Patriot | 2007- | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| Renegade | 2014- | 5x110 | 65,1 | 2 |
| Scrambler | 1981-1986 | 5x139,7 | 108 | 3 |
| Wagoneer | -1991 | 5x114,3 | 71,5 | 3 |
| Wrangler | 1987-2006 | 5x114,3 | 71,5 | 3 |
| Wrangler | 2007- | 5x127 | 71,5 | 3 |
| Wrangler Unlimited | 2007- | 5x127 | 71,5 | 3 |
| KIA | | | | |
| Amanti | 2002-2010 | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| Borrego | 2008-2010 | 6x114,3 | 67,1 | 4 |
| Cadenza | 2009- | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| Carens | 2000-2006 | 4x114,3 | 67,1 | 1 |
| Carens | 2006- | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| Carnival | 1999-2005 | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| Carnival | 2006- | 6x139,7 | 92,5 | 4 |
| Cee'd | 2007- | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| Cee'd GT | 2013- | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| Cee'd SW | 2007- | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| Cerato | 2004-2007 | 4x114,3 | 67,1 | 1 |
| Clarus | 1996-2001 | 4x114,3 | 67,1 | 1 |
| Forte | 2008- | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| Joice | 1999-2003 | 4x114,3 | 67,1 | 1 |
| K2500 (Doppelbereifung/Dually) | 2003- | 5x145 | 113,5 | --- |
| K2500 (Vorderachse/front axle) | 2003- | 6x139,7 | 91 | 4 |
| K2700 (Doppelbereifung/Dually) | 2000- | 5x145 | 113,5 | --- |
| K2700 (Vorderachse/front axle) | 2000- | 6x139,7 | 91 | 4 |
| K900 | 2015- | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| Magentis | 2001-2004 | 4x114,3 | 67,1 | 1 |
| Magentis | 2005-2010 | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| Mentor | 1992-2001 | 4x100 | 54,1 | 1 |
| Niro | 2017- | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| Opirus | 2002-2010 | 5x114,3 | 67,1 | 3 |



| Hersteller und Modell | Baujahr | Lochkreis  [mm] Bolt circle | Mittenloch  [mm] Centre bore | TSP Nr. |
|-----------------------|----------------------|--|--|------------------|
| Manufacturer and Type | Year of construction | | | Flange-Plate no. |
| Optima | 2000-2005 | 4x114,3 | 67,1 | 1 |
| Optima | 2006- | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| Picanto | 2004- | 4x100 | 54,1 | 1 |
| Pregio | 1997-2006 | 6x139,7 | 92,5 | 4 |
| Pride | 1986-2000 | 4x114,3 | 60,1 | 1 |
| pro_Cee'd | 2008- | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| pro_Cee'd GT | 2013- | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| Retona | 1999-2001 | 5x139,7 | 95,3 | 3 |
| Rio | 2000- | 4x100 | 54,1 | 1 |
| Rocsta | 1990-1999 | 5x139,7 | 95,3 | 3 |
| Rondo | 2006- | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| Sedona | 1998-2005 | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| Sedona | 2006-2014 | 6x139,7 | 92,5 | 4 |
| Sedona | 2015- | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| Sephia | 1992-1999 | 4x100 | 54,1 | 1 |
| Shuma | 1997-2004 | 4x100 | 56,1 | 1 |
| Sorento | 2002-2009 | 5x139,7 | 95,3 | 3 |
| Sorento | 2010- | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| Soul | 2008- | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| Soul EV | 2015- | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| Spectra | 2000-2004 | 4x100 | 56,1 | 1 |
| Spectra | 2004-2009 | 4x114,3 | 67,1 | 1 |
| Sportage | 1994-2004 | 5x139,7 | 95,3 | 3 |
| Sportage | 2005- | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| Stinger | 2017- | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| Stonic | 2017- | 4x100 | 54,1 | 1 |
| Venga | 2009- | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| LADA | | | | |
| 110 | 1995-2008 | 4x98 | 58,6 | 1 |
| 111 | 1997-2008 | 4x98 | 58,6 | 1 |
| 112 | 1999-2008 | 4x98 | 58,6 | 1 |
| Forma | 1987-2004 | 4x98 | 58,6 | 1 |
| Granta | 2011- | 4x98 | 58,6 | 1 |
| Kalina | 2005- | 4x98 | 58,6 | 1 |
| Nadeschda | 1998-2006 | 4x98 | 58,6 | 1 |
| Niva | 1976-2012 | 5x139,7 | 98,1 | 3 |
| Niva | 1976-2012 | 5x139,7 | 110 | 3 |
| Nova | 1979- | 4x98 | 58,6 | 1 |
| Priora | 2007- | 4x98 | 58,6 | 1 |
| Samara | 1984- | 4x98 | 58,6 | 1 |
| Shiguli | 1970-1981 | 4x98 | 58,6 | 1 |
| Taiga | 1976- | 5x139,7 | 98,1 | 3 |
| Taiga | 1976- | 5x139,7 | 110 | 3 |
| VAZ | | 4x98 | 58,6 | 1 |
| Vesta | 2015- | 4x100 | 60,1 | 1 |
| X-Ray | 2016- | 4x100 | 60,1 | 1 |
| LAND ROVER | | | | |
| Defender | 1990- | 5x165,1 | 114 | 3 |
| Discovery I | 1989-1998 | 5x165,1 | 114 | 3 |
| Discovery II | 1999-2004 | 5x120 | 70,1 | 3 |
| Discovery III | 2004-2009 | 5x120 | 72,5 | 3 |
| Discovery IV | 2009- | 5x120 | 72,5 | 3 |
| Discovery Sport | 2015- | 5x108 | 63,3 | 2 |
| Discovery V | 2017- | 5x120 | 72,5 | 3 |



| Hersteller und Modell | Baujahr | Lochkreis  [mm] Bolt circle | Mittenloch  [mm] Centre bore | TSP Nr. |
|------------------------------------|----------------------|--|--|------------------|
| Manufacturer and Type | Year of construction | | | Flange-Plate no. |
| Freelander I | 1998-2006 | 5x114,3 | 64,1 | 3 |
| Freelander II | 2007-2014 | 5x108 | 63,3 | 2 |
| Land Rover | -1990 | 5x165,1 | 114 | 3 |
| LR2 (Freelander) | 2007-2014 | 5x108 | 63,3 | 2 |
| LR3 (Discovery) | 2004-2008 | 5x120 | 72,5 | 3 |
| LR4 (Discovery) | 2009- | 5x120 | 72,5 | 3 |
| Range Rover Evoque | 2010- | 5x108 | 63,3 | 2 |
| Range Rover Evoque Cabrio | 2016- | 5x108 | 63,3 | 2 |
| Range Rover Evoque Coupé | 2011- | 5x108 | 63,3 | 2 |
| Range Rover II | 1995-2002 | 5x120 | 70,1 | 3 |
| Range Rover III / IV | 2002- | 5x120 | 72,5 | 3 |
| Range Rover Sport | 2005- | 5x120 | 72,5 | 3 |
| Range Rover Velar | 2010- | 5x108 | 63,3 | 2 |
| LAMBORGHINI | | | | |
| Aventador (Hinterachse/rear axle) | 2011- | 5x120,65 | 70,1 | 2 |
| Aventador (Vorderachse/front axle) | 2011- | 5x112 | 57,1 | 3 |
| Countach | 1974-1990 | 5x120 | 70,1 | 3 |
| Diablo | 1990-2001 | 5x120 | 70,1 | 3 |
| Gallardo | 2003-2013 | 5x112 | 57,1 | 3 |
| Huracán (Hinterachse/rear axle) | 2014- | 5x112 | 66,5 | 3 |
| Huracán (Vorderachse/front axle) | 2014- | 5x112 | 57,1 | 3 |
| Miura | 1966-1975 | 5x120 | 70,1 | 3 |
| Murciélago | 2001-2010 | 5x120,65 | 70,1 | 2 |
| Murciélago | 2006-2010 | 5x112 | 57,1 | 3 |
| Urus | 2017- | 5x112 | 66,5 | 3 |
| LANCIA | | | | |
| Beta | 1972-1984 | 4x98 | 58,1 | 1 |
| Dedra | 1989-2000 | 4x98 | 58,1 | 1 |
| Delta | 1979-2014 | 4x98 | 58,1 | 1 |
| Flavia | 2011-2014 | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| Gamma | 1976-1984 | 5x108 | 58,1 | 2 |
| Kappa | 1994-2000 | 5x108 | 58,1 | 2 |
| Lybra | 1999-2005 | 4x98 | 58,1 | 1 |
| Musa | 2004-2012 | 4x98 | 58,1 | 1 |
| Phedra | 2002-2010 | 5x98 | 58,1 | 2 |
| Thema | 1984-1994 | 4x98 | 58,1 | 1 |
| Thema | 2011-2014 | 5x115 | 71,5 | 2 |
| Thesis | 2002-2009 | 5x108 | 58,1 | 2 |
| Ypsilon | 1995- | 4x98 | 58,1 | 1 |
| Zeta | 1994-2002 | 5x98 | 58,1 | 2 |
| LEXUS | | | | |
| CT | 2010- | 5x100 | 54,1 | 3 |
| ES | 1990-1991 | 5x100 | 54,1 | 3 |
| ES | 1992- | 5x114,3 | 60,1 | 3 |
| GS | 1991- | 5x114,3 | 60,1 | 3 |
| GX | 2002- | 6x139,7 | 106 | 4 |
| HS | 2009- | 5x114,3 | 60,1 | 3 |
| IS | 1998- | 5x114,3 | 60,1 | 3 |
| IS-F | 2007- | 5x114,3 | 60,1 | 3 |
| LC | 2017- | 5x120 | 60,1 | 3 |
| LFA | 2010-2012 | 5x114,3 | 60,1 | 3 |
| LS | 1989-2006 | 5x114,3 | 60,1 | 3 |
| LS | 2007- | 5x120 | 60,1 | 3 |
| LX | 1996-1997 | 6x139,7 | 108 | 4 |



| Hersteller und Modell | Baujahr | Lochkreis  [mm] Bolt circle | Mittenloch  [mm] Centre bore | TSP Nr. |
|-----------------------|----------------------|--|--|------------------|
| Manufacturer and Type | Year of construction | | | Flange-Plate no. |
| LX | 1998- | 5x150 | 110 | 3 |
| NX | 2014- | 5x114,3 | 60,1 | 3 |
| RC | 2014- | 5x114,3 | 60,1 | 3 |
| RC F | 2014- | 5x114,3 | 60,1 | 3 |
| RX | 1997- | 5x114,3 | 60,1 | 3 |
| SC | 1991-2010 | 5x114,3 | 60,1 | 3 |
| LINCOLN | | | | |
| Aviator | 2003-2005 | 5x114,3 | 70,5 | 3 |
| Blackwood | 2002-2003 | 5x135 | 87 | 2 |
| Continental | 1990-1998 | 5x108 | 63,3 | 2 |
| Continental | 2016- | 5x108 | 63,3 | 2 |
| LS | 1999-2006 | 5x108 | 63,3 | 2 |
| Mark LT | 2005-2008 | 6x135 | 87 | 4 |
| Mark VII | 1986-1992 | 5x114,3 | 70,5 | 3 |
| Mark VIII | 1993-1998 | 5x108 | 63,3 | 2 |
| MKC | 2014- | 5x108 | 63,3 | 2 |
| MKS | 2008- | 5x114,3 | 63,3 | 3 |
| MKT | 2010- | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| MKX | 2006-2015 | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| MKX | 2006-2015 | 5x114,3 | 70,5 | 3 |
| MKX | 2016- | 5x108 | 63,3 | 2 |
| MKZ | 2007-2012 | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| MKZ | 2013- | 5x108 | 63,3 | 2 |
| Navigator | 1997-2005 | 5x135 | 87 | 2 |
| Navigator | 2003- | 6x135 | 87 | 4 |
| Town Car | 1986-2011 | 5x114,3 | 70,5 | 3 |
| Versailles | 1977-1980 | 5x114,3 | 70,5 | 3 |
| Zephyr | 2006 | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| LOTUS | | | | |
| 2-eleven | 2007-2011 | 4x100 | 56,6 | 1 |
| 3-eleven | 2016- | 5x114,3 | 68 | 3 |
| Elise | 1996-2000 | 4x95,25 | 56,6 | 1 |
| Elise | 2001- | 4x100 | 56,6 | 1 |
| Elise Cup 250 | 2016- | 4x100 | 56,6 | 1 |
| Elise Sport | 2010- | 4x100 | 56,6 | 1 |
| Elise Sport 220 | 2012- | 4x100 | 56,6 | 1 |
| Esprit | 1981-2003 | 5x120 | 60,1 | 3 |
| Europa S | 2006-2010 | 5x110 | 65,1 | 2 |
| Evora | 2009- | 5x114,3 | 68 | 3 |
| Evora 400 | 2015- | 5x114,3 | 68 | 3 |
| Evora 410 | 2016- | 5x114,3 | 68 | 3 |
| Exige | 2000-2003 | 4x95,25 | 56,6 | 1 |
| Exige | 2004-2011 | 4x100 | 56,6 | 1 |
| Exige | 2012- | 5x110 | 65,1 | 2 |
| Exige 360 Cup | 2012- | 5x110 | 65,1 | 2 |
| Exige Sport 350 | 2012- | 5x110 | 65,1 | 2 |
| Exige V6 Cup R | 2015- | 5x110 | 65,1 | 2 |
| MASERATI | | | | |
| 2000 | 1973-1982 | 4x108 | 58,1 | 1 |
| 3200 GT | 1998-2001 | 5x108 | 67,1 | 2 |
| Biturbo | 1981-1987 | 4x108 | 58,1 | 1 |
| Coupé | -1994 | 5x120,65 | 67,1 | 2 |
| Coupé | 2001-2007 | 5x108 | 67,1 | 2 |
| Ghibli | 1966-1973 | 5x120,65 | 67,1 | 2 |



| Hersteller und Modell | Baujahr | Lochkreis  [mm] Bolt circle | Mittenloch  [mm] Centre bore | TSP Nr. |
|-----------------------|----------------------|--|--|------------------|
| Manufacturer and Type | Year of construction | | | Flange-Plate no. |
| Ghibli | 2013- | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| GranCabrio | 2010- | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| GranSport | 2004-2007 | 5x108 | 67,1 | 2 |
| GranTurismo | 2007- | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| Levante | 2016- | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| Quattroporte | -2001 | 5x120,65 | 67,1 | 2 |
| Quattroporte | 2003- | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| Shamal | -1996 | 5x120,65 | 67,1 | 2 |
| Spyder | -1994 | 5x120,65 | 67,1 | 2 |
| Spyder | 2001-2007 | 5x108 | 67,1 | 2 |
| MAYBACH | | | | |
| 57 | 2002-2012 | 5x112 | 66,5 | 3 |
| 62 | 2002-2012 | 5x112 | 66,5 | 3 |
| 57 S | 2005-2012 | 5x112 | 66,5 | 3 |
| 62 S | 2006-2012 | 5x112 | 66,5 | 3 |
| MAZDA | | | | |
| 2 | 2003-2007 | 4x108 | 63,3 | 1 |
| 2 | 2007- | 4x100 | 54,1 | 1 |
| 3 | 2003- | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| 5 | 2005-2015 | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| 6 | 2002- | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| 121 | 1988-1991 | 4x114,3 | 60,1 | 1 |
| 121 | 1991-1996 | 4x100 | 54,1 | 1 |
| 121 | 1996-2003 | 4x108 | 63,3 | 1 |
| 323 | 1990-2003 | 4x100 | 54,1 | 1 |
| 626 | 1988-1991 | 4x114,3 | 60,1 | 1 |
| 626 | 1992-2002 | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| 929 | 1986-1998 | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| 323 2.0 Sportive, V6 | 2001-2003 | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| 6 Kombi | 2002- | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| Bongo | -2001 | 5x114,3 | 70,5 | 3 |
| B-Serie | -2006 | 6x139,7 | 93,1 | 4 |
| B-Serie | -2006 | 6x139,7 | 110 | 4 |
| B-Serie US-Version | -2006 | 5x114,3 | 70,5 | 3 |
| BT-50 | 2006- | 6x139,7 | 93,1 | 4 |
| CX-3 | 2015- | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| CX-5 | 2011- | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| CX-7 | 2006-2012 | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| CX-9 | 2007- | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| Demio | 1998-2003 | 4x100 | 54,1 | 1 |
| E-Serie | 1983-2002 | 6x139,7 | 93,1 | 4 |
| Millenia | 1993-2003 | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| MPV | 1989-2006 | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| MX-3 | 1991-1998 | 4x100 | 54,1 | 1 |
| MX-5 | 1989-2005 | 4x100 | 54,1 | 1 |
| MX-5 | 2006-2015 | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| MX-5 | 2015- | 4x100 | 54,1 | 1 |
| MX-5 Miata | 1989-2005 | 4x100 | 54,1 | 1 |
| MX-5 Miata | 2006-2015 | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| MX-5 Miata | 2015- | 4x100 | 54,1 | 1 |
| MX-5 RF | 2017- | 4x100 | 54,1 | 1 |
| MX-6 | 1987-1997 | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| Premacy | 1999-2005 | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| Protegé | 1990-2001 | 4x100 | 54,1 | 1 |



| Hersteller und Modell | Baujahr | Lochkreis  [mm] Bolt circle | Mittenloch  [mm] Centre bore | TSP Nr. |
|------------------------|----------------------|--|--|------------------|
| Manufacturer and Type | Year of construction | | | Flange-Plate no. |
| Protegé | 2002-2003 | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| RX-7 | 1985-2002 | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| RX-8 | 2003-2012 | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| Tribute | 2000-2012 | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| Xedos 6 | 1992-1999 | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| Xedos 9 | 1993-2002 | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| MERCEDES-BENZ | | | | |
| A-Klasse | 1997-2012 | 5x112 | 66,6 | 3 |
| A-Klasse Limousine | 2012- | 5x112 | 66,6 | 3 |
| AMG GT | 2014- | 5x112 | 66,6 | 3 |
| AMG GT C | 2014- | 5x112 | 66,6 | 3 |
| B-Klasse Sports Tourer | 2005- | 5x112 | 66,6 | 3 |
| Citan | 2012- | 4x100 | 60,1 | 1 |
| Citan | 2012- | 5x108 | 60,1 | --- |
| C-Klasse Cabrio | 2016- | 5x112 | 66,6 | 3 |
| C-Klasse Coupé | 2000- | 5x112 | 66,6 | 3 |
| C-Klasse Limousine | 1993- | 5x112 | 66,6 | 3 |
| C-Klasse T-Modell | 1996- | 5x112 | 66,6 | 3 |
| CLA Coupé | 2013- | 5x112 | 66,6 | 3 |
| CLA Shooting Brake | 2014- | 5x112 | 66,6 | 3 |
| CLC-Klasse | 2008-2011 | 5x112 | 66,6 | 3 |
| CLK-Klasse | 1997-2010 | 5x112 | 66,6 | 3 |
| CL-Klasse | 1996-2013 | 5x112 | 66,6 | 3 |
| CLS Coupé | 2004- | 5x112 | 66,6 | 3 |
| CLS Shooting Brake | 2012- | 5x112 | 66,6 | 3 |
| E-Klasse Cabrio | 1993-1997 | 5x112 | 66,6 | 3 |
| E-Klasse Cabrio | 2009- | 5x112 | 66,6 | 3 |
| E-Klasse Coupé | 2009- | 5x112 | 66,6 | 3 |
| E-Klasse Limousine | 1993- | 5x112 | 66,6 | 3 |
| E-Klasse T-Modell | 1993- | 5x112 | 66,6 | 3 |
| G-Klasse | 1979- | 5x130 | 84 | 3 |
| G-Klasse Cabrio | 1979-2013 | 5x130 | 84 | 3 |
| GLA SUV | 2013- | 5x112 | 66,6 | 3 |
| GLC Coupé | 2016- | 5x112 | 66,6 | 3 |
| GLC SUV | 2015- | 5x112 | 66,6 | 3 |
| GLE Coupé | 2015- | 5x112 | 66,6 | 3 |
| GLE SUV | 2015- | 5x112 | 66,6 | 3 |
| GLK-Klasse | 2008-2015 | 5x112 | 66,6 | 3 |
| GL-Klasse | 2006-2012 | 5x112 | 66,6 | 3 |
| GLS SUV | 2012- | 5x112 | 66,6 | 3 |
| LLKW Serie 100 | 1988-1995 | 5x140 | 85 | --- |
| LLKW Serie 200 | 1977- | 5x130 | 84 | 3 |
| LLKW Serie 300 | 1977- | 5x130 | 84 | 3 |
| LLKW Serie 400 | 1986- | 6x205 | 161 | --- |
| LLKW Serie 500 | 1977- | 6x205 | 161 | --- |
| LLKW Serie 600 | 1977- | 6x205 | 161 | --- |
| LLKW Serie 700 | 1983- | 6x205 | 161 | --- |
| Maybach S-Klasse | 2014- | 5x112 | 66,6 | 3 |
| M-Klasse | 1997-2015 | 5x112 | 66,6 | 3 |
| R-Klasse | 2005- | 5x112 | 66,6 | 3 |
| S-Klasse Cabrio | 2016- | 5x112 | 66,6 | 3 |
| S-Klasse Coupé | 1992-1998 | 5x112 | 66,6 | 3 |
| S-Klasse Coupé | 2014- | 5x112 | 66,6 | 3 |
| S-Klasse Limousine | 1972- | 5x112 | 66,6 | 3 |



| Hersteller und Modell | Baujahr | Lochkreis  [mm] Bolt circle | Mittenloch  [mm] Centre bore | TSP Nr. |
|-----------------------|----------------------|--|--|------------------|
| Manufacturer and Type | Year of construction | | | Flange-Plate no. |
| SL Roadster | 1989- | 5x112 | 66,6 | 3 |
| SLC Roadster | 2016- | 5x112 | 66,6 | 3 |
| SLK-Klasse | 1996-2016 | 5x112 | 66,6 | 3 |
| SLR | 2004-2009 | 5x112 | 66,6 | 3 |
| SLS AMG | 2009-2014 | 5x112 | 66,6 | 3 |
| Sprinter | 1995- | 6x205 | 161 | --- |
| Sprinter | 1995-2005 | 5x130 | 84 | 3 |
| Sprinter | 2006- | 6x130 | 84 | 4 |
| T1 | -1995 | 6x205 | 161 | --- |
| T2 | -1996 | 6x205 | 161 | --- |
| Vaneo | 2002-2005 | 5x112 | 66,6 | 3 |
| Viano | 2003-2014 | 5x112 | 66,6 | 3 |
| Vito | 1996- | 5x112 | 66,6 | 3 |
| V-Klasse | 1996-2003 | 5x112 | 66,6 | 3 |
| V-Klasse | 2014- | 5x112 | 66,6 | 3 |
| X-Klasse | 2017- | 6x114,3 | 66 | 4 |
| MERCURY | | | | |
| Bobcat | 1975-1980 | 4x108 | 63,3 | 1 |
| Capri | 1971-1990 | 4x108 | 63,3 | 1 |
| Capri | 1991-1993 | 4x114,3 | 59,6 | 1 |
| Comet | -1977 | 5x114,3 | 66,1 | 3 |
| Cougar | 1980-1988 | 4x108 | 63,3 | 1 |
| Cougar | 1989-1998 | 5x108 | 63,3 | 2 |
| Cougar | 1999-2002 | 4x108 | 63,3 | 1 |
| Grand Marquis | 1983-2010 | 5x114,3 | 70,5 | 3 |
| Marauder | 2003-2004 | 5x114,3 | 70,5 | 3 |
| Mariner | 2005-2010 | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| Milan | 2006-2010 | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| Montego | 2005-2007 | 5x114,3 | 63,3 | 3 |
| Monterey | 2004-2007 | 5x108 | 63,3 | 2 |
| Mountaineer | 1997-2010 | 5x114,3 | 70,5 | 3 |
| Mystique | 1994-2000 | 4x108 | 63,3 | 1 |
| Park Lane | -1968 | 5x114,3 | 66,1 | 3 |
| Sable | 1986-2005 | 5x108 | 63,3 | 2 |
| Sable | 2008-2009 | 5x114,3 | 63,3 | 3 |
| Scorpio | 1988-1990 | 5x112 | 63,3 | 3 |
| Tracer | 1988-1990 | 4x114,3 | 59,6 | 1 |
| Tracer | 1991-1999 | 4x100 | 54,1 | 1 |
| Villager | 1993-2002 | 5x114,3 | 66,1 | 3 |
| MINI | | | | |
| Mini (3-Türer/3-door) | 2013- | 5x112 | 66,6 | 3 |
| Mini (5-Türer/5-door) | 2014- | 5x112 | 66,6 | 3 |
| Mini Cabrio | 2004-2015 | 4x100 | 56,1 | 1 |
| Mini Cabrio | 2016- | 5x112 | 66,6 | 3 |
| Mini Clubman | 2007-2014 | 4x100 | 56,1 | 1 |
| Mini Clubman | 2015- | 5x112 | 66,6 | 3 |
| Mini Clubvan | 2016- | 4x100 | 56,1 | 1 |
| Mini Cooper | 2001-2012 | 4x100 | 56,1 | 1 |
| Mini Countryman | 2010- | 5x120 | 72,6 | 3 |
| Mini Countryman | 2017- | 5x112 | 66,6 | 3 |
| Mini Coupé | 2011-2015 | 4x100 | 56,1 | 1 |
| Mini One | 2001-2012 | 4x100 | 56,1 | 1 |
| Mini Paceman | 2013- | 5x120 | 72,6 | 3 |
| Mini Roadster | 2012- | 4x100 | 56,1 | 1 |



| Hersteller und Modell | Baujahr | Lochkreis  [mm] Bolt circle | Mittenloch  [mm] Centre bore | TSP Nr. |
|---------------------------------|----------------------|--|--|------------------|
| Manufacturer and Type | Year of construction | | | Flange-Plate no. |
| MITSUBISHI | | | | |
| 3000 GT | 1990-2000 | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| ASX | 2010- | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| Attrage | 2013- | 4x100 | 56,1 | 1 |
| Canter T 35 | | 6x170 | 132 | --- |
| Canter T 60 | | 5x208 | 150 | --- |
| Canter T 65 | | 5x208 | 150 | --- |
| Canter T 75 | | 6x222,25 | 164 | --- |
| Carisma | 1995-2004 | 4x100 | 56,1 | 1 |
| Carisma | 1995-2004 | 4x114,3 | 67,1 | 1 |
| Challenger | 2008- | 6x139,7 | 67,1 | 4 |
| Colt | 1988-1992 | 4x114,3 | 67,1 | 1 |
| Colt | 1992-2004 | 4x100 | 56,1 | 1 |
| Colt | 2004-2012 | 4x114,3 | 67,1 | 1 |
| Delica | 2007- | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| Diamante | 1990-2005 | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| Dignity | 2012- | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| Eclipse | 1990-2012 | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| Eclipse Cross | 2017- | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| eK | 2001- | 4x100 | 56,1 | 1 |
| Endeavor | 2003-2011 | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| Galant | 1985-2006 | 4x114,3 | 67,1 | 1 |
| Galant US-Version | 1997-2012 | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| Grandis | 2004-2010 | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| i-MiEV (Hinterachse/rear axle) | 2009- | 4x100 | 54,1 | 1 |
| i-MiEV (Vorderachse/front axle) | 2009- | 4x100 | 56,1 | 1 |
| L 200 | -2006 | 6x139,7 | 108 | 4 |
| L 200 | 2006- | 6x139,7 | 67,1 | 4 |
| L 300 | -1994 | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| L 300 4WD | -2006 | 6x139,7 | 108 | 4 |
| L 400 | 1994-2006 | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| Lancer | 1988-1996 | 4x114,3 | 67,1 | 1 |
| Lancer | 1991-2003 | 4x100 | 56,1 | 1 |
| Lancer | 2003- | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| Lancer | 2003-2008 | 4x114,3 | 67,1 | 1 |
| Lancer Evo I-III | 1992-1995 | 4x114,3 | 67,1 | 1 |
| Lancer Evo IV-X | 1996-2015 | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| Lancer Sportback | 2008- | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| Lancer Sportlimousine | 2007- | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| Mirage | -2002 | 4x100 | 56,1 | 1 |
| Mirage | 2012- | 4x100 | 56,1 | 1 |
| Montero | 1982-1999 | 6x139,7 | 108 | 4 |
| Montero | 2000- | 6x139,7 | 67,1 | 4 |
| Montero Sport | 1997-2008 | 6x139,7 | 108 | 4 |
| Montero Sport | 2008- | 6x139,7 | 67,1 | 4 |
| Nativa | 2008- | 6x139,7 | 67,1 | 4 |
| Outlander | 2003- | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| Outlander Sport | 2010- | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| Pajero | 1982-1999 | 6x139,7 | 108 | 4 |
| Pajero | 2000- | 6x139,7 | 67,1 | 4 |
| Pajero Pinin | 1998-2006 | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| Pajero Sport | 1995-2008 | 6x139,7 | 108 | 4 |
| Pajero Sport | 2008- | 6x139,7 | 67,1 | 4 |
| Proudia | 2012- | 5x114,3 | 67,1 | 3 |



| Hersteller und Modell | Baujahr | Lochkreis  [mm] Bolt circle | Mittenloch  [mm] Centre bore | TSP Nr. |
|-----------------------|----------------------|--|--|------------------|
| Manufacturer and Type | Year of construction | | | Flange-Plate no. |
| Raider | 2005-2009 | 5x139,7 | 77,8 | 3 |
| RVR | 2010- | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| Shogun | 1982-1999 | 6x139,7 | 108 | 4 |
| Shogun | 2000- | 6x139,7 | 67,1 | 4 |
| Shogun Sport | 1995-2008 | 6x139,7 | 108 | 4 |
| Shogun Sport | 2008- | 6x139,7 | 67,1 | 4 |
| Sigma | 1991-1995 | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| Space Gear | 1994-2006 | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| Space Gear 4WD | 1994-2006 | 6x139,7 | 108 | 4 |
| Space Runner | 1991-1998 | 4x114,3 | 67,1 | 1 |
| Space Runner | 1999-2002 | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| Space Star | 1998-2005 | 4x114,3 | 67,1 | 1 |
| Space Star | 2012- | 4x100 | 56,1 | 1 |
| Space Wagon | 1983-1998 | 4x114,3 | 67,1 | 1 |
| Space Wagon | 1999-2004 | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| Toppo | 2008- | 4x100 | 56,1 | 1 |
| Town Box | 1999- | 4x100 | 56,1 | 1 |
| Triton | 2009- | 6x139,7 | 67,1 | 4 |
| NISSAN | | | | |
| 100 NX | 1990-1995 | 4x100 | 59,1 | 1 |
| 200SX | -1993 | 4x114,3 | 66,1 | 1 |
| 200SX | 1994-2002 | 5x114,3 | 66,1 | 3 |
| 200ZX | -1993 | 4x114,3 | 66,1 | 1 |
| 240SX | -1993 | 4x114,3 | 66,1 | 1 |
| 240SX | 1993-1998 | 5x114,3 | 66,1 | 3 |
| 300ZX | 1989-2000 | 5x114,3 | 66,1 | 3 |
| 350Z | 2003-2009 | 5x114,3 | 66,1 | 3 |
| 370Z | 2008- | 5x114,3 | 66,1 | 3 |
| 370Z Roadster | 2009- | 5x114,3 | 66,1 | 3 |
| AD | -2005 | 4x114,3 | 66,1 | 1 |
| AD | 2006- | 4x100 | 60,1 | 1 |
| Almera | 1995-2000 | 4x100 | 59,1 | 1 |
| Almera | 2000-2006 | 4x114,3 | 66,1 | 1 |
| Almera Tino | 2000-2006 | 5x114,3 | 66,1 | 3 |
| Altima | 1990-2001 | 4x114,3 | 66,1 | 1 |
| Altima | 2002- | 5x114,3 | 66,1 | 3 |
| Armada | 2004- | 6x139,7 | 77,8 | 4 |
| Cabstar | | 5x160 | ohne | --- |
| Cima | 1988-2010 | 5x114,3 | 66,1 | 3 |
| Cube | 1998- | 4x100 | 60,1 | 1 |
| Cube | 2010-2014 | 4x114,3 | 66,1 | 1 |
| Elgrand | 1997-2002 | 6x139,7 | 100,1 | 4 |
| Elgrand | 2003- | 5x114,3 | 66,1 | 3 |
| e-NV200 EVALIA | 2013- | 5x114,3 | 66,1 | 3 |
| Evalia | 2011- | 4x114,3 | 66,1 | 1 |
| Frontier | -2004 | 6x139,7 | 100,1 | 4 |
| Frontier | 2005- | 6x114,3 | 66,1 | 4 |
| Fuga | 2004- | 5x114,3 | 66,1 | 3 |
| GT-R | 2008- | 5x114,3 | 66,1 | 3 |
| Interstar | 1998-2010 | 5x130 | 89 | 3 |
| Juke | 2010- | 5x114,3 | 66,1 | 3 |
| Kubistar | 1997-2008 | 4x100 | 60,1 | 1 |
| Lafesta | 2004-2015 | 5x114,3 | 66,1 | 3 |
| Lannia | 2015- | 5x114,3 | 66,1 | 3 |



| Hersteller und Modell | Baujahr | Lochkreis  [mm] Bolt circle | Mittenloch  [mm] Centre bore | TSP Nr. |
|-----------------------|----------------------|--|--|------------------|
| Manufacturer and Type | Year of construction | | | Flange-Plate no. |
| Latio | 2011- | 4x100 | 60,1 | 1 |
| Laurel | -1997 | 4x114,3 | 66,1 | 1 |
| Laurel | 1997-2002 | 5x114,3 | 66,1 | 3 |
| Leaf | 2010- | 5x114,3 | 66,1 | 3 |
| March | -2003 | 4x100 | 59,1 | 1 |
| March | 2003- | 4x100 | 60,1 | 1 |
| Maxima | 1989- | 5x114,3 | 66,1 | 3 |
| Micra | -2003 | 4x100 | 59,1 | 1 |
| Micra | 2003- | 4x100 | 60,1 | 1 |
| Moco | 2001- | 4x100 | 54,1 | 1 |
| Murano | 2003- | 5x114,3 | 66,1 | 3 |
| Navara Pick Up | 2005- | 6x114,3 | 66,1 | 4 |
| Note | 2005- | 4x100 | 60,1 | 1 |
| NP300 Pick Up | 1988-2013 | 6x139,7 | 100,1 | 4 |
| NP300 Pick Up | 2013- | 6x114,3 | 66,1 | 4 |
| NV1500 | 2011- | 8x165,1 | 121,1 | 4 |
| NV200 | 2009- | 4x114,3 | 66,1 | 1 |
| NV200 | 2013- | 5x114,3 | 66,1 | 3 |
| NV2500 | 2011- | 8x165,1 | 121,1 | 4 |
| NV300 | 2016- | 5x114,3 | 66,1 | 3 |
| NV350 | 2012- | 6x139,7 | 100,1 | 4 |
| NV3500 | 2011- | 8x165,1 | 121,1 | 4 |
| NV400 | 2010- | 5x130 | 89 | 3 |
| NV400 | 2010- | 6x200 | 142,1 | --- |
| Pathfinder | 1995-2004 | 6x139,7 | 110 | 4 |
| Pathfinder | 2005-2013 | 6x114,3 | 66,1 | 4 |
| Pathfinder US-Version | 1986-2004 | 6x139,7 | 100,1 | 4 |
| Pathfinder US-Version | 2005-2013 | 6x114,3 | 66,1 | 4 |
| Pathfinder US-Version | 2013- | 5x114,3 | 66,1 | 3 |
| Patrol | -2009 | 6x139,7 | 110 | 4 |
| Patrol | 2010- | 6x139,7 | 77,8 | 4 |
| Pick-Up | 1986-2002 | 6x139,7 | 110 | 4 |
| Pixo | 2009-2013 | 4x100 | 54,1 | 1 |
| Prairie | -1998 | 4x114,3 | 66,1 | 1 |
| Primastar | 2002- | 5x118 | 71,1 | --- |
| Primera | 1990-2002 | 4x114,3 | 66,1 | 1 |
| Primera | 2002-2007 | 5x114,3 | 66,1 | 3 |
| Pulsar | -1999 | 4x100 | 59,1 | 1 |
| Pulsar | 2000-2005 | 4x114,3 | 66,1 | 1 |
| Pulsar | 2014- | 5x114,3 | 66,1 | 3 |
| Qashqai | 2007- | 5x114,3 | 66,1 | 3 |
| Quest | 1993-2016 | 5x114,3 | 66,1 | 3 |
| Rogue | 2007- | 5x114,3 | 66,1 | 3 |
| Safari | -2009 | 6x139,7 | 110 | 4 |
| Sentra | 1987-2015 | 4x100 | 59,1 | 1 |
| Sentra | 2000-2012 | 4x114,3 | 66,1 | 1 |
| Sentra | 2007- | 5x114,3 | 66,1 | 3 |
| Serena | 1991- | 5x114,3 | 66,1 | 3 |
| Silvia | -1993 | 4x114,3 | 66,1 | 1 |
| Silvia | 1994-2002 | 5x114,3 | 66,1 | 3 |
| Skyline | 1999- | 5x114,3 | 66,1 | 3 |
| Sunny | -1999 | 4x100 | 59,1 | 1 |
| Sunny | 2000-2011 | 4x114,3 | 66,1 | 1 |
| Sunny | 2011- | 4x100 | 60,1 | 1 |



| Hersteller und Modell | Baujahr | Lochkreis  [mm] Bolt circle | Mittenloch  [mm] Centre bore | TSP Nr. |
|-----------------------|----------------------|--|--|------------------|
| Manufacturer and Type | Year of construction | | | Flange-Plate no. |
| Sylphy | 2012- | 5x114,3 | 66,1 | 3 |
| Teana | 2003- | 5x114,3 | 66,1 | 3 |
| Terrano | 1988-2004 | 6x139,7 | 110 | 4 |
| Tiida | 2004- | 4x114,3 | 66,1 | 1 |
| Tiida | 2011- | 5x114,3 | 66,1 | 3 |
| Titan | 2004- | 6x139,7 | 77,8 | 4 |
| Trade | 1994-1997 | 5x160 | 70,2 | --- |
| Urvan | -2010 | 6x139,7 | 100,1 | 4 |
| Vanette | -1994 | 4x114,3 | 70,2 | 1 |
| Vanette Cargo | 1995-2008 | 5x114,3 | 66,1 | 3 |
| Versa | 2004-2012 | 4x114,3 | 66,1 | 1 |
| Versa | 2012- | 4x100 | 59,1 | 1 |
| Wingroad | -2005 | 4x114,3 | 66,1 | 1 |
| Wingroad | 2006- | 4x100 | 60,1 | 1 |
| Xterra | 2000-2004 | 6x139,7 | 100,1 | 4 |
| Xterra | 2005-2015 | 6x114,3 | 66,1 | 4 |
| X-Trail | 2001- | 5x114,3 | 66,1 | 3 |
| OLDSMOBILE | | | | |
| 88 | -1987 | 5x127 | 78,1 | 3 |
| 88 | 1989-1996 | 5x115 | 70,2 | 2 |
| 98 | -1987 | 5x127 | 78,1 | 3 |
| 98 | 1989-1996 | 5x115 | 70,2 | 2 |
| 442 | -1980 | 5x120,65 | 70,2 | 2 |
| Achieva | 1993-1997 | 5x100 | 57,1 | 3 |
| Alero | 1999-2004 | 5x115 | 70,2 | 2 |
| Aurora | 1994-2003 | 5x115 | 70,2 | 2 |
| Bravada | 1991-2001 | 5x120,65 | 70,2 | 2 |
| Bravada | 2002-2004 | 6x127 | 78,1 | 4 |
| Calais | 1985-1987 | 5x100 | 57,1 | 3 |
| Cutlass Ciera | 1981-1996 | 5x100 | 57,1 | 3 |
| Cutlass Ciera | 1981-1996 | 5x115 | 70,2 | 2 |
| Cutlass Supreme | 1988-1997 | 5x115 | 70,2 | 2 |
| Cutless Supreme | 1982-1987 | 5x120,65 | 70,2 | 2 |
| Firenza | 1982-1988 | 5x100 | 57,1 | 3 |
| Intrigue | 1998-2002 | 5x115 | 70,2 | 2 |
| Regency | 1997-1998 | 5x115 | 70,2 | 2 |
| Silhouette | 1990-2004 | 5x115 | 70,2 | 2 |
| Starfire | -1981 | 4x101,6 | | 1 |
| Toronado | 1979-1985 | 5x120,65 | 70,2 | 2 |
| Toronado | 1986-1992 | 5x115 | 70,2 | 2 |
| Toronado 4WD | -1970 | 5x127 | 78,1 | 3 |
| OPEL | | | | |
| Adam | 2012- | 4x100 | 56,6 | 1 |
| Adam Rocks | 2014- | 4x100 | 56,6 | 1 |
| Adam Rocks S | 2015- | 5x110 | 65,1 | 2 |
| Adam S | 2015- | 5x110 | 65,1 | 2 |
| Agila | 2000-2014 | 4x100 | 54,1 | 1 |
| Ampera | 2011-2016 | 5x115 | 70,2 | 2 |
| Ampera-e | 2017- | 5x105 | 56,6 | 2 |
| Antara | 2006-2015 | 5x115 | 70,2 | 2 |
| Arena | 1997-2000 | 4x160 | 60,1 | --- |
| Ascona | -1988 | 4x100 | 56,6 | 1 |
| Astra | 1991-2009 | 4x100 | 56,6 | 1 |
| Astra | 1998-2009 | 5x110 | 65,1 | 2 |



| Hersteller und Modell | Baujahr | Lochkreis  [mm] Bolt circle | Mittenloch  [mm] Centre bore | TSP Nr. |
|-------------------------|----------------------|--|--|------------------|
| Manufacturer and Type | Year of construction | | | Flange-Plate no. |
| Astra | 2009- | 5x105 | 56,6 | 2 |
| Astra | 2009-2015 | 5x115 | 70,2 | 2 |
| Astra Cabrio | 1993-2005 | 4x100 | 56,6 | 1 |
| Astra Cabrio | 2001-2005 | 5x110 | 65,1 | 2 |
| Astra Caravan | 1991-2009 | 4x100 | 56,6 | 1 |
| Astra Caravan | 1998-2009 | 5x110 | 65,1 | 2 |
| Astra Coupé | 2000-2005 | 5x110 | 65,1 | 2 |
| Astra GTC | 2005-2009 | 4x100 | 56,6 | 1 |
| Astra GTC | 2005-2009 | 5x110 | 65,1 | 2 |
| Astra GTC | 2009- | 5x115 | 70,2 | 2 |
| Astra Sports Tourer | 2009- | 5x105 | 56,6 | 2 |
| Astra Sports Tourer | 2009-2015 | 5x115 | 70,2 | 2 |
| Astra TwinTop | 2006-2010 | 5x110 | 65,1 | 2 |
| Bedford CF 230 | -1988 | 5x152,4 | 110 | --- |
| Bedford CF 250 | -1988 | 5x152,4 | 110 | --- |
| Bedford CF 350 | -1988 | 6x170 | 140 | --- |
| Bedford KTS | -1988 | 6x139,7 | 100,1 | 4 |
| Calibra | 1990-1997 | 4x100 | 56,6 | 1 |
| Calibra | 1990-1997 | 5x110 | 65,1 | 2 |
| Campo | 1992-2001 | 6x139,7 | 100,1 | 4 |
| Cascada | 2013- | 5x115 | 70,2 | 2 |
| Combo | 1986-2011 | 4x100 | 56,6 | 1 |
| Combo | 2001-2011 | 5x110 | 65,1 | 2 |
| Combo | 2012- | 5x98 | 58,1 | 2 |
| Corsa | 1982- | 4x100 | 56,6 | 1 |
| Corsa | 2000- | 5x110 | 65,1 | 2 |
| Crossland X | 2017- | 4x108 | 65,1 | 1 |
| Frontera | 1991-2003 | 6x139,7 | 100,1 | 4 |
| Grandland X | 2017- | 5x108 | 65,1 | 2 |
| Insignia | 2008- | 5x120 | 67,1 | 3 |
| Insignia Country Tourer | 2013- | 5x120 | 67,1 | 3 |
| Insignia Country Tourer | 2017- | 5x115 | 70,2 | 2 |
| Insignia Grand Sport | 2017- | 5x115 | 70,2 | 2 |
| Insignia Sports Tourer | 2009- | 5x120 | 67,1 | 3 |
| Insignia Sports Tourer | 2017- | 5x115 | 70,2 | 2 |
| Kadett | -1991 | 4x100 | 56,6 | 1 |
| Karl | 2015- | 4x100 | 56,6 | 1 |
| Karl Rocks | 2016- | 4x100 | 56,6 | 1 |
| Meriva | 2003- | 5x110 | 65,1 | 2 |
| Meriva | 2003-2010 | 4x100 | 56,6 | 1 |
| Mokka | 2012- | 5x105 | 56,6 | 2 |
| Mokka X | 2016- | 5x105 | 56,6 | 2 |
| Monterey | 1982-1999 | 6x139,7 | 100,1 | 4 |
| Movano | 1998-2000 | 5x170 | 130 | --- |
| Movano | 2000- | 5x130 | 89 | 3 |
| Movano | 2010- | 6x200 | 142,1 | --- |
| Omega | 1986-2003 | 5x110 | 65,1 | 2 |
| Senator | -1993 | 5x110 | 65,1 | 2 |
| Signum | 2003-2008 | 5x110 | 65,1 | 2 |
| Sintra | 1996-1999 | 5x115 | 70,2 | 2 |
| Speedster | 2000-2005 | 5x110 | 65,1 | 2 |
| Tigra | 1994-2009 | 4x100 | 56,6 | 1 |
| Vectra | 1988-2002 | 4x100 | 56,6 | 1 |
| Vectra | 1993-2008 | 5x110 | 65,1 | 2 |



| Hersteller und Modell | Baujahr | Lochkreis  [mm] Bolt circle | Mittenloch  [mm] Centre bore | TSP Nr. |
|------------------------------|----------------------|--|--|------------------|
| Manufacturer and Type | Year of construction | | | Flange-Plate no. |
| Vivaro | 2001-2014 | 5x118 | 71,1 | --- |
| Vivaro | 2014- | 5x114,3 | 66,1 | 3 |
| Zafira | 2000-2011 | 5x110 | 65,1 | 2 |
| Zafira Tourer | 2012- | 5x115 | 70,2 | 2 |
| PEUGEOT | | | | |
| 106 | 1991-2005 | 4x108 | 65,1 | 1 |
| 107 | 2005-2014 | 4x100 | 54,1 | 1 |
| 108 | 2014- | 4x100 | 54,1 | 1 |
| 205 | 1983-1996 | 4x108 | 65,1 | 1 |
| 206 | 1998-2012 | 4x108 | 65,1 | 1 |
| 207 | 2006-2013 | 4x108 | 65,1 | 1 |
| 208 | 2012- | 4x108 | 65,1 | 1 |
| 301 | 2012- | 4x108 | 65,1 | 1 |
| 305 | 1977-1988 | 4x108 | 65,1 | 1 |
| 306 | 1993-2001 | 4x108 | 65,1 | 1 |
| 307 | 2001-2008 | 4x108 | 65,1 | 1 |
| 308 | 2007-2013 | 4x108 | 65,1 | 1 |
| 308 | 2013- | 5x108 | 65,1 | 2 |
| 309 | 1986-1993 | 4x108 | 65,1 | 1 |
| 405 | 1987-1996 | 4x108 | 65,1 | 1 |
| 406 | 1995-2005 | 4x108 | 65,1 | 1 |
| 407 | 2004-2010 | 5x108 | 65,1 | 2 |
| 508 | 2010- | 5x108 | 65,1 | 2 |
| 605 | 1989-1999 | 5x108 | 65,1 | 2 |
| 607 | 2000-2010 | 5x108 | 65,1 | 2 |
| 806 | 1994-2002 | 5x98 | 58,1 | 2 |
| 807 | 2002-2014 | 5x98 | 58,1 | 2 |
| 1007 | 2005-2009 | 4x108 | 65,1 | 1 |
| 2008 | 2013- | 4x108 | 65,1 | 1 |
| 3008 | 2009- | 4x108 | 65,1 | 1 |
| 3008 | 2016- | 5x108 | 65,1 | 2 |
| 4007 | 2007-2012 | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| 4008 | 2012- | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| 5008 | 2009- | 4x108 | 65,1 | 1 |
| 5008 | 2017- | 5x108 | 65,1 | 2 |
| 205 GTI 1.6 | | 4x108 | 65,1 | --- |
| 206 CC | | 4x108 | 65,1 | --- |
| 307 SW | 2002- | 4x108 | 65,1 | --- |
| 308 CC | 2008-2015 | 4x108 | 65,1 | 1 |
| 308 GTI | 2015- | 5x108 | 65 | 2 |
| 308 SW | 2008-2014 | 4x108 | 65,1 | 1 |
| 308 SW | 2014- | 5x108 | 65,1 | 2 |
| 508 SW | 2010- | 5x108 | 65,1 | 2 |
| Bipper | 2008-2015 | 4x98 | 58,1 | 1 |
| Boxer | 1993- | 5x118 | 71,1 | --- |
| Boxer (Maxi) | 1993- | 5x130 | 78,1 | 3 |
| Expert | 1995-2006 | 5x98 | 58,1 | 2 |
| Expert | 2007- | 5x108 | 65,1 | 2 |
| iOn (Hinterachse/rear axle) | 2009- | 4x100 | 54,1 | 1 |
| iOn (Vorderachse/front axle) | 2009- | 4x100 | 56,1 | 1 |
| J 5 | -1993 | 5x118 | 65,1 | --- |
| J 7 | -1980 | 5x190 | 142,1 | --- |
| J 9 | -1991 | 5x190 | 142,1 | --- |
| Partner | 1996- | 4x108 | 65,1 | 1 |



| Hersteller und Modell | Baujahr | Lochkreis  [mm] Bolt circle | Mittenloch  [mm] Centre bore | TSP Nr. |
|-----------------------|----------------------|--|--|------------------|
| Manufacturer and Type | Year of construction | | | Flange-Plate no. |
| Partner Tepee | 2008- | 4x108 | 65,1 | 1 |
| RCZ | 2010-2015 | 5x108 | 65,1 | 2 |
| Traveller | 2016- | 5x108 | 65,1 | 2 |
| PLYMOUTH | | | | |
| Acclaim | 1988-1995 | 5x100 | 57,1 | 3 |
| Barracuda | 1964-1974 | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| Breeze | 1996-2000 | 5x100 | 57,1 | 3 |
| Caravelle | 1984-1988 | 5x100 | 57,1 | 3 |
| Champ | -1983 | 4x114,3 | 67,1 | 1 |
| Colt | 1983-1994 | 4x114,3 | 67,1 | 1 |
| Duster | -1994 | 5x114,3 | | 3 |
| Duster | -1994 | 5x127 | | 3 |
| Fury | -1978 | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| Gran Fury | -1989 | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| Horizon | -1987 | 4x100 | 57,1 | 1 |
| Laser | 1989-1994 | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| Neon | 1995-2001 | 4x100 | 57,1 | 1 |
| Neon | 1995-2001 | 5x100 | 57,1 | 3 |
| Reliant | 1986-1989 | 5x100 | 57,1 | 3 |
| RoadRunner | -1980 | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| Sapporo | 1977-1983 | 4x114,3 | 67,1 | 1 |
| Scamp | -1976 | 5x114,3 | | 3 |
| Scamp | -1976 | 5x127 | | 3 |
| Sundance | 1986-1994 | 5x100 | 57,1 | 3 |
| TC3 | -1982 | 4x100 | 57,1 | 1 |
| Turismo | -1987 | 4x100 | 57,1 | 1 |
| Turismo | -1987 | 5x100 | 57,1 | 3 |
| Valiant | -1976 | 5x114,3 | | 3 |
| Valiant | -1976 | 5x127 | | 3 |
| Voyager | -2000 | 5x100 | 57,1 | 3 |
| Voyager | -2000 | 5x114,3 | 71,5 | 3 |
| PONTIAC | | | | |
| 1000 | 1981-1987 | 4x100 | 57,1 | 1 |
| 6000 | 1982-1989 | 5x100 | 57,1 | 3 |
| 6000 | 1983-1991 | 5x115 | 70,2 | 2 |
| Aztek | 2001-2005 | 5x115 | 70,2 | 2 |
| Bonneville | 1986-2005 | 5x115 | 70,2 | 2 |
| Bonneville | | 5x127 | 78,1 | 3 |
| Catalina | -1981 | 5x120,65 | | 2 |
| Catalina | -1981 | 5x127 | 78,1 | 3 |
| Fiero | 1984-1988 | 5x100 | 57,1 | 3 |
| Firebird | -2002 | 5x120,65 | 70,2 | 2 |
| Firefly | -2000 | 4x114,3 | 60,1 | 1 |
| G3 | 2009 | 4x100 | 56,6 | 1 |
| G5 | 2006-2009 | 4x100 | 57,1 | 1 |
| G5 | 2006-2009 | 5x110 | 65,1 | 2 |
| G6 | 2004-2009 | 5x110 | 65,1 | 2 |
| G8 | 2007-2009 | 5x120 | 67,1 | 3 |
| Grand Am | 1985-1996 | 5x100 | 57,1 | 3 |
| Grand Am | 1997-2005 | 5x115 | 70,2 | 2 |
| GrandPrix | 1988-2008 | 5x115 | 70,2 | 2 |
| GTO | 2004-2006 | 5x120,65 | 70,2 | 2 |
| J2000 | 1981-1994 | 5x100 | 57,1 | 3 |
| Le Mans | 1988-1992 | 4x100 | 57,1 | 1 |



| Hersteller und Modell | Baujahr | Lochkreis  [mm] Bolt circle | Mittenloch  [mm] Centre bore | TSP Nr. |
|-------------------------|----------------------|--|--|------------------|
| Manufacturer and Type | Year of construction | | | Flange-Plate no. |
| Montana | 1997-2005 | 5x115 | 70,2 | 2 |
| Montana | 2006-2009 | 6x115 | 70,2 | 4 |
| Parisiene | -1986 | 5x127 | 78,1 | 3 |
| Phoenix | -1984 | 5x120,65 | | 2 |
| Phoenix | 1982-1984 | 5x100 | 57,1 | 3 |
| Solstice | 2005-2009 | 5x110 | 65,1 | 2 |
| Sunbird | 1975-1994 | 5x100 | 57,1 | 3 |
| Sunfire | 1995-2005 | 5x100 | 57,1 | 3 |
| Tempest | -1967 | 5x120,65 | 70,2 | 2 |
| Torrent | 2005-2009 | 5x115 | 70,2 | 2 |
| Trans Am | -2002 | 5x120,65 | 70,2 | 2 |
| TransSport | 1989-1998 | 5x115 | 70,2 | 2 |
| Ventura | -1977 | 5x120,65 | | 2 |
| Vibe | 2003-2008 | 5x100 | 57,1 | 3 |
| Vibe | 2009-2010 | 5x114,3 | 54,1 | 3 |
| Wave | 2005-2006 | 4x100 | 57,1 | 1 |
| PORSCHE | | | | |
| 911 | 1973- | 5x130 | 71,6 | 3 |
| 924 | 1976-1988 | 4x108 | 57,1 | 1 |
| 928 | 1977-1995 | 5x130 | 71,6 | 3 |
| 718 Boxster | 2016- | 5x130 | 71,6 | 3 |
| 718 Cayman | 2016- | 5x130 | 71,6 | 3 |
| 911 Carrera | 1973- | 5x130 | 71,6 | 3 |
| 911 GT2 RS | 2010- | (Zentral/Central) | 84 | --- |
| 911 GT3 | 1999-2009 | 5x130 | 71,6 | 3 |
| 911 GT3 | 2010- | (Zentral/Central) | 84 | --- |
| 911 GT3 RS | 2010- | (Zentral/Central) | 84 | --- |
| 911 Targa | 2006- | 5x130 | 71,6 | 3 |
| 911 Turbo | 1973- | 5x130 | 71,6 | 3 |
| 911 Turbo S | 2010- | (Zentral/Central) | 84 | --- |
| 918 Spyder | 2013-2015 | (Zentral/Central) | - | --- |
| Alle Modelle/all models | 1973- | 5x130 | 71,6 | 3 |
| Boxster | 1996-2016 | 5x130 | 71,6 | 3 |
| Cayenne | 2002- | 5x130 | 71,6 | 3 |
| Cayman | 2005- | 5x130 | 71,6 | 3 |
| Macan | 2013- | 5x112 | 66,5 | 3 |
| Panamera | 2009- | 5x130 | 71,6 | 3 |
| PROTON | | | | |
| Arena | 2002-2010 | 4x100 | 56,1 | 1 |
| Exora | 2009- | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| Gen-2 | 2004- | 4x114,3 | 67,1 | 1 |
| Impian | 2000-2008 | 4x100 | 56,1 | 1 |
| Inspira | 2010-2015 | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| Iriz | 2014- | 4x114,3 | 67,1 | 1 |
| Jumbuck | 2002-2007 | 4x100 | 56,1 | 1 |
| Perdana | 1995-2009 | 4x114,3 | 67,1 | 1 |
| Perdana | 2013- | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| Persona | 1993-2002 | 4x100 | 56,1 | 1 |
| Persona | 2007- | 4x114,3 | 67,1 | 1 |
| Prevé | 2012- | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| Putra | 1995-2000 | 4x100 | 56,1 | 1 |
| Saga | 1985- | 4x114,3 | 67,1 | 1 |
| Satria (300) | 1993-2005 | 4x100 | 56,1 | 1 |
| Satria Neo | 2006- | 4x114,3 | 67,1 | 1 |



| Hersteller und Modell | Baujahr | Lochkreis  [mm] Bolt circle | Mittenloch  [mm] Centre bore | TSP Nr. |
|-----------------------|----------------------|--|--|------------------|
| Manufacturer and Type | Year of construction | | | Flange-Plate no. |
| Savvy | 2005- | 4x100 | 56,1 | 1 |
| Suprema S | 2013- | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| Waja | 2000- | 4x100 | 56,1 | 1 |
| Wira (400) | 1993-2004 | 4x100 | 56,1 | 1 |
| RAM TRUCK | | | | |
| 700 | 2010- | 4x98 | 58,1 | 1 |
| 1500 | 2010- | 5x139,7 | 77,8 | 3 |
| 2500 | 2010- | 8x165,1 | 121,3 | 4 |
| 3500 | 2010- | 8x165,1 | 121,3 | 4 |
| 4500 | 2010- | 10x225 | 170,1 | --- |
| 5500 | 2010- | 10x225 | 170,1 | --- |
| 3500 Dually | 2010- | 8x165,1 | 121,3 | 4 |
| C/V Tradesman | 2012- | 5x127 | 71,5 | 3 |
| Promaster 1500 | 2014- | 5x130 | 78,1 | 3 |
| Promaster 2500 | 2014- | 5x130 | 78,1 | 3 |
| Promaster 3500 | 2014- | 5x130 | 78,1 | 3 |
| Promaster City | 2015- | 5x98 | 58,1 | 2 |
| RENAULT | | | | |
| Alaskan | 2017- | 6x114,3 | 66,1 | 4 |
| Alpine | -1991 | 4x100 | 60,1 | 1 |
| Avantime | 2001-2003 | 5x108 | 60,1 | 2 |
| Captur | 2013- | 4x100 | 60,1 | 1 |
| Clio | 1990- | 4x100 | 60,1 | 1 |
| Clio Grandtour | 2008- | 4x100 | 60,1 | 1 |
| Clio Grandtour GT | 2008- | 4x100 | 60,1 | 1 |
| Clio GT | 2014- | 4x100 | 60,1 | 1 |
| Clio R.S. | 2002-2012 | 5x108 | 60,1 | 2 |
| Clio R.S. | 2013- | 5x114,3 | 66,1 | 3 |
| Espace | 1984-1996 | 4x100 | 60,1 | 1 |
| Espace | 1997-2015 | 5x108 | 60,1 | 2 |
| Espace | 2015- | 5x114,3 | 66,1 | 3 |
| Fluence | 2009- | 5x114,3 | 66,1 | 3 |
| Fuego | 1980-1995 | 4x100 | 60,1 | 1 |
| Grand Espace | 1997-2015 | 5x108 | 60,1 | 2 |
| Grand Modus | 2008-2012 | 4x100 | 60,1 | 1 |
| Grand Scénic | 2005-2009 | 4x100 | 60,1 | 1 |
| Grand Scénic | 2005-2009 | 5x108 | 60,1 | 2 |
| Grand Scénic | 2009- | 5x114,3 | 66,1 | 3 |
| Kadjar | 2015- | 5x114,3 | 66,1 | 3 |
| Kangoo | 1998- | 4x100 | 60,1 | 1 |
| Kangoo | 2008- | 5x108 | 60,1 | 2 |
| Kangoo Rapid | 1998- | 4x100 | 60,1 | 1 |
| Kangoo Rapid | 2008- | 5x108 | 60,1 | 2 |
| Koleos | 2008- | 5x114,3 | 66,1 | 3 |
| Laguna | 1994-2001 | 4x100 | 60,1 | 1 |
| Laguna | 2001-2007 | 5x108 | 60,1 | 2 |
| Laguna | 2007-2015 | 5x114,3 | 66,1 | 3 |
| Latitude | 2010- | 5x114,3 | 66,1 | 3 |
| Master | 1991-1998 | 5x190 | 142,1 | --- |
| Master | 1998-2000 | 5x170 | 130 | --- |
| Master | 2000- | 5x130 | 89 | 3 |
| Master | 2010- | 6x200 | 142,1 | --- |
| Mégane | 1995-2008 | 4x100 | 60,1 | 1 |
| Mégane | 2005-2008 | 5x108 | 60,1 | 2 |



| Hersteller und Modell | Baujahr | Lochkreis  [mm] Bolt circle | Mittenloch  [mm] Centre bore | TSP Nr. |
|-------------------------|----------------------|--|--|------------------|
| Manufacturer and Type | Year of construction | | | Flange-Plate no. |
| Mégane | 2008- | 5x114,3 | 66,1 | 3 |
| Mégane Coupé | 2008-2016 | 5x114,3 | 66,1 | 3 |
| Mégane Coupé R.S. | 2009- | 5x114,3 | 66,1 | 3 |
| Mégane Grandtour | 1999-2008 | 4x100 | 60,1 | 1 |
| Mégane Grandtour | 2005-2008 | 5x108 | 60,1 | 2 |
| Mégane Grandtour | 2008- | 5x114,3 | 66,1 | 3 |
| Mégane GT | 2016- | 5x114,3 | 66,1 | 3 |
| Modus | 2004-2012 | 4x100 | 60,1 | 1 |
| R19 | 1989-1995 | 4x100 | 60,1 | 1 |
| R21 | 1986-1994 | 4x100 | 60,1 | 1 |
| R25 | 1984-1992 | 4x100 | 60,1 | 1 |
| R5 | -1996 | 4x100 | 60,1 | 1 |
| Rapid | -1998 | 4x100 | 60,1 | 1 |
| Safrane | 1993-1996 | 4x100 | 60,1 | 1 |
| Safrane | 1996-2001 | 5x108 | 60,1 | 2 |
| Scénic | 1996-2009 | 4x100 | 60,1 | 1 |
| Scénic | 2005-2009 | 5x108 | 60,1 | 2 |
| Scénic | 2009- | 5x114,3 | 66,1 | 3 |
| Spider | 1995-1999 | 5x108 | 60,1 | 2 |
| Symbol | 1999- | 4x100 | 60,1 | 1 |
| Talisman | 2015- | 5x114,3 | 66,1 | 3 |
| Talisman Grandtour | 2016- | 5x114,3 | 66,1 | 3 |
| Thalia | 1999- | 4x100 | 60,1 | 1 |
| Trafic | 1989-2001 | 4x160 | 60,1 | --- |
| Trafic | 2001-2014 | 5x118 | 71,1 | --- |
| Trafic | 2014- | 5x114,3 | 66,1 | 3 |
| Twingo | 1993- | 4x100 | 60,1 | 1 |
| Twingo GT | 2007- | 4x100 | 60,1 | 1 |
| Twizy | 2011- | 3x100 | 60,1 | --- |
| Vel Satis | 2002-2009 | 5x108 | 60,1 | 2 |
| Wind | 2010-2013 | 4x100 | 60,1 | 1 |
| Z.O.E. | 2012- | 4x100 | 60,1 | 1 |
| ROLLS-ROYCE | | | | |
| Alle Modelle/all models | -1996 | 5x154,95 | 117,5 | 2 |
| Alle Modelle/all models | 1997- | 5x120 | 72,6 | 3 |
| Dawn | 2016- | 5x120 | 72,6 | 3 |
| Ghost | 2010- | 5x120 | 72,6 | 3 |
| Phantom | - | 5x139,7 | - | 3 |
| Phantom | 2003- | 5x120 | 72,6 | 3 |
| Silver Cloud | 1955-1966 | 5x139,7 | - | 3 |
| Wraith | 2013- | 5x120 | 72,6 | 3 |
| ROVER/LEYLAND/MG | | | | |
| 25 | 1999-2005 | 4x100 | 56,1 | 1 |
| 45 | 1999-2005 | 4x100 | 56,1 | 1 |
| 75 | 1998-2005 | 5x100 | 56,1 | 3 |
| 200 | -2000 | 4x100 | 56,1 | 1 |
| 400 | 1990-1999 | 4x100 | 56,1 | 1 |
| 600 | 1993-1999 | 4x114,3 | 64,1 | 1 |
| 800 | 1986-1999 | 4x114,3 | 64,1 | 1 |
| Cityrover | 2003-2005 | 4x108 | 65,1 | 1 |
| Maestro Van | -1994 | 4x114,3 | 64,1 | 1 |
| Metro | -1998 | 4x95,25 | 56,1 | 1 |
| MG 6 | 2010- | 5x100 | 56,1 | 3 |
| MG F | 1995-2002 | 4x95,25 | 56,1 | 1 |



| Hersteller und Modell | Baujahr | Lochkreis  [mm] Bolt circle | Mittenloch  [mm] Centre bore | TSP Nr. |
|-----------------------|----------------------|--|--|------------------|
| Manufacturer and Type | Year of construction | | | Flange-Plate no. |
| MG TF | 2002- | 4x95,25 | 56,1 | 1 |
| MG ZR | 2001-2005 | 4x100 | 56,1 | 1 |
| MG ZS | 2001-2005 | 4x100 | 56,1 | 1 |
| MG ZT | 2001-2005 | 5x100 | 56,1 | 3 |
| MG ZT-T | 2001-2005 | 5x100 | 56,1 | 3 |
| Mini | -2000 | 4x101,6 | 59,1 | 1 |
| Montego | 1984-1994 | 4x95,25 | 56,1 | 1 |
| RV8 | 1993-1995 | 4x114,3 | 65,1 | 1 |
| Streetwise | 2003-2005 | 4x100 | 56,1 | 1 |
| SAAB | | | | |
| 900 | 1988-1992 | 4x108 | 65,1 | 1 |
| 900 | 1993-1998 | 5x110 | 65,1 | 2 |
| 9000 | 1985-1998 | 4x108 | 65,1 | 1 |
| 9-2X | 2004-2006 | 5x100 | 56,1 | 3 |
| 9-3 | 1998-2014 | 5x110 | 65,1 | 2 |
| 9-3X | 2009-2011 | 5x110 | 65,1 | 2 |
| 9-4X | 2011 | 6x120 | 67,1 | 4 |
| 9-5 | 1997-2010 | 5x110 | 65,1 | 2 |
| 9-5 | 2010-2011 | 5x120 | 67,1 | 3 |
| 9-7X | 2005-2008 | 6x127 | 78,1 | 4 |
| SATURN | | | | |
| Astra | 2007-2009 | 5x110 | 65,1 | 2 |
| Aura | 2006-2009 | 5x110 | 65,1 | 2 |
| Ion | 2003-2007 | 4x100 | 57,1 | 1 |
| Ion Redline | 2005-2007 | 5x110 | 65,1 | 2 |
| L-Series | 2001-2005 | 5x110 | 65,1 | 2 |
| Outlook | 2006-2009 | 6x132 | 74,5 | 4 |
| Relay | 2005 | 5x115 | 70,2 | 2 |
| Relay | 2006-2007 | 6x115 | 70,2 | 4 |
| SC-Series | 1991-2002 | 4x100 | 57,1 | 1 |
| Sky | 2007-2009 | 5x110 | 65,1 | 2 |
| S-Series | 1991-2002 | 4x100 | 57,1 | 1 |
| Vue | 2002-2010 | 5x115 | 70,2 | 2 |
| SEAT | | | | |
| Alhambra | 1999- | 5x112 | 57,1 | 3 |
| Altea | 2004-2015 | 5x112 | 57,1 | 3 |
| Arona | 2017- | 5x100 | 57,1 | 3 |
| Arosa | 1997-2004 | 4x100 | 57,1 | 1 |
| Ateca | 2016- | 5x112 | 57,1 | 3 |
| Cordoba | 1993-2002 | 4x100 | 57,1 | 1 |
| Cordoba | 2002-2008 | 5x100 | 57,1 | 3 |
| Exeo | 2009-2013 | 5x112 | 57,1 | 3 |
| Ibiza | 1984-1993 | 4x98 | 58,1 | 1 |
| Ibiza | 1993-2002 | 4x100 | 57,1 | 1 |
| Ibiza | 2002- | 5x100 | 57,1 | 3 |
| Ibiza Cupra | 1993-2002 | 4x100 | 57,1 | 1 |
| Ibiza Cupra | 2002- | 5x100 | 57,1 | 3 |
| Ibiza SC | 2008- | 5x100 | 57,1 | 3 |
| Ibiza ST | 2010- | 5x100 | 57,1 | 3 |
| Inca | 1996-2003 | 4x100 | 57,1 | 1 |
| Leon | 1999-2005 | 5x100 | 57,1 | 3 |
| Leon | 2005- | 5x112 | 57,1 | 3 |
| Leon Cupra | 2006- | 5x112 | 57,1 | 3 |
| Leon SC | 2013- | 5x112 | 57,1 | 3 |


| Hersteller und Modell | Baujahr | Lochkreis  [mm] Bolt circle | Mittenloch  [mm] Centre bore | TSP Nr. |
|------------------------|----------------------|--|--|------------------|
| Manufacturer and Type | Year of construction | | | Flange-Plate no. |
| Leon ST | 2013- | 5x112 | 57,1 | 3 |
| Leon X-Perience | 2014- | 5x112 | 57,1 | 3 |
| Marbella | 1985-1998 | 4x98 | 58,1 | 1 |
| Mii | 2011- | 4x100 | 57,1 | 1 |
| Terra | 1983-1995 | 4x98 | 58,1 | 1 |
| Toledo | 1991-1999 | 4x100 | 57,1 | 1 |
| Toledo | 1991-2004 | 5x100 | 57,1 | 3 |
| Toledo | 2004-2009 | 5x112 | 57,1 | 3 |
| Toledo | 2012- | 5x100 | 57,1 | 3 |
| Vario | 1993-2002 | 4x100 | 57,1 | 1 |
| SKODA | | | | |
| Citigo | 2011- | 4x100 | 57,1 | 1 |
| Fabia | 1999- | 5x100 | 57,1 | 3 |
| Fabia Combi | 1999- | 5x100 | 57,1 | 3 |
| Fabia Praktik | 1999-2007 | 5x100 | 57,1 | 3 |
| Favorit | -1992 | 4x98 | 58,6 | 1 |
| Favorit | 1992-1994 | 4x100 | 57,1 | 1 |
| Felicia | 1994-2001 | 4x100 | 57,1 | 1 |
| Forman | -1992 | 4x98 | 58,6 | 1 |
| Forman | 1992-1994 | 4x100 | 57,1 | 1 |
| Karoq | 2017- | 5x112 | 57,1 | 3 |
| Kodiaq | 2017- | 5x112 | 57,1 | 3 |
| Octavia I | 1996-2010 | 5x100 | 57,1 | 3 |
| Octavia I Combi | 1996-2010 | 5x100 | 57,1 | 3 |
| Octavia II / III | 2004- | 5x112 | 57,1 | 3 |
| Octavia II / III Combi | 2004- | 5x112 | 57,1 | 3 |
| Pick-Up | -1992 | 4x98 | 58,6 | 1 |
| Pick-Up | 1992-2001 | 4x100 | 57,1 | 1 |
| Praktik | 2007-2010 | 5x100 | 57,1 | 3 |
| Rapid | 2012- | 5x100 | 57,1 | 3 |
| Rapid Spaceback | 2013- | 5x100 | 57,1 | 3 |
| Roomster | 2006-2015 | 5x100 | 57,1 | 3 |
| Superb | 2002- | 5x112 | 57,1 | 3 |
| Superb Combi | 2008- | 5x112 | 57,1 | 3 |
| Yeti | 2009- | 5x112 | 57,1 | 3 |
| SMART | | | | |
| Crossblade | 2002-2006 | 3x112 | 57,1 | 4 |
| ForFour | 2004-2006 | 4x114,3 | 67,1 | 1 |
| ForFour | 2014- | 4x100 | 60,1 | 1 |
| Fortwo Cabrio | 2000-2015 | 3x112 | 57,1 | 4 |
| Fortwo Cabrio | 2016- | 4x100 | 60,1 | 1 |
| Fortwo Coupé | 1998-2015 | 3x112 | 57,1 | 4 |
| Fortwo Coupé | 2014- | 4x100 | 60,1 | 1 |
| Roadster | 2003-2005 | 3x112 | 57,1 | 4 |
| Roadster Coupé | 2003-2005 | 3x112 | 57,1 | 4 |
| SUBARU | | | | |
| Baja | 2003-2006 | 5x100 | 56,1 | 3 |
| BRZ | 2012- | 5x100 | 56,1 | 3 |
| Dex | 2008- | 4x100 | 54,1 | 1 |
| Forester | 1997- | 5x100 | 56,1 | 3 |
| Impreza | 1992- | 5x100 | 56,1 | 3 |
| Impreza WRX STI | 1994-2004 | 5x100 | 56,1 | 3 |
| Impreza WRX STI | 2005- | 5x114,3 | 56,1 | 3 |
| Justy | 1984-1995 | 4x100 | 59,1 | 1 |



| Hersteller und Modell | Baujahr | Lochkreis  [mm] Bolt circle | Mittenloch  [mm] Centre bore | TSP Nr. |
|-----------------------|----------------------|--|--|------------------|
| Manufacturer and Type | Year of construction | | | Flange-Plate no. |
| Justy | 1995-2003 | 4x114,3 | 60,1 | 1 |
| Justy | 2007-2011 | 4x100 | 54,1 | 1 |
| Justy G3X | 2003-2007 | 4x100 | 54,1 | 1 |
| Legacy | 1989- | 5x100 | 56,1 | 3 |
| Levorg | 2014- | 5x114,3 | 56,1 | 3 |
| Libero | -1998 | 4x100 | 56,1 | 1 |
| Lucra | 2010- | 4x100 | 54,1 | 1 |
| Outback | 1995-2014 | 5x100 | 56,1 | 3 |
| Outback | 2015- | 5x114,3 | 56,1 | 3 |
| Pleo | 2010- | 4x100 | 54,1 | 1 |
| SVX | 1991-1997 | 5x114,3 | 56,1 | 3 |
| Tanto | 2010- | 4x100 | 54,1 | 1 |
| Trezza | 2011-2014 | 5x100 | 54,1 | 3 |
| Tribeca | 2008-2014 | 5x114,3 | 56,1 | 3 |
| Tribeca B9 | 2005-2007 | 5x114,3 | 56,1 | 3 |
| XV | 2011- | 5x100 | 56,1 | 3 |
| XV Crosstrek | 2011- | 5x100 | 56,1 | 3 |
| SSANG YONG | | | | |
| Actyon | 2006-2010 | 5x130 | 84,1 | 3 |
| Actyon | 2010- | 5x112 | 66,6 | 3 |
| Actyon Sports | 2006- | 5x130 | 84,1 | 3 |
| Chairman | 1997- | 5x112 | 66,6 | 3 |
| Korando | -2006 | 6x139,7 | 110 | 4 |
| Korando | 2010- | 5x112 | 66,6 | 3 |
| Korando Sports | 2006- | 5x130 | 84,1 | 3 |
| Korando Turismo | 2013- | 5x130 | 84,1 | 3 |
| Kyron | 2005- | 5x130 | 84,1 | 3 |
| Musso | 1993-2005 | 6x139,7 | 110 | 4 |
| Rexton | 2002- | 5x130 | 84,1 | 3 |
| Rexton | 2002-2010 | 6x139,7 | 110 | 4 |
| Rodius | 2004- | 5x130 | 84,1 | 3 |
| Stavic | 2004- | 5x130 | 84,1 | 3 |
| Tivoli | 2015- | 5x112 | 66,6 | 3 |
| XLV | 2016- | 5x112 | 66,6 | 3 |
| SUZUKI | | | | |
| Aerio | 2001-2007 | 4x100 | 54,1 | 1 |
| Alto | -2000 | 4x114,3 | 60,1 | 1 |
| Alto | 2002-2014 | 4x100 | 54,1 | 1 |
| Baleno | 1995-2001 | 4x100 | 54,1 | 1 |
| Baleno | 2016- | 4x100 | 54,1 | 1 |
| Carry | -1984 | 4x114,3 | 74 | 1 |
| Carry | 1999-2002 | 4x100 | 54,1 | 1 |
| Celerio | 2014- | 4x100 | 54,1 | 1 |
| Equator | 2009-2012 | 6x114,3 | 66,1 | 4 |
| Esteem | 1995-2001 | 4x100 | 54,1 | 1 |
| Forenza | 2004-2008 | 4x114,3 | 56,6 | 1 |
| Grand Vitara | 1998-2005 | 5x139,7 | 108 | 3 |
| Grand Vitara | 2006-2015 | 5x114,3 | 60,1 | 3 |
| Ignis | 2000-2008 | 4x100 | 54,1 | 1 |
| Ignis | 2016- | 4x100 | 54,1 | 1 |
| Jimny | 1998- | 5x139,7 | 108 | 3 |
| Kizashi | 2009-2016 | 5x114,3 | 60,1 | 3 |
| Liana | 2001-2007 | 4x100 | 54,1 | 1 |
| LJ 80 | -1982 | 5x139,7 | 108 | 3 |

| Hersteller und Modell | Baujahr | Lochkreis  [mm] Bolt circle | Mittenloch  [mm] Centre bore | TSP Nr. |
|------------------------|----------------------|--|--|------------------|
| Manufacturer and Type | Year of construction | | | Flange-Plate no. |
| Reno | 2004-2008 | 4x114,3 | 56,6 | 1 |
| Sidekick | 1989-1998 | 5x139,7 | 108 | 3 |
| Sierra | -1998 | 5x139,7 | 108 | 3 |
| SJ 410 | 1982-1988 | 5x139,7 | 108 | 3 |
| SJ Samurai | 1989-2004 | 5x139,7 | 108 | 3 |
| Splash | 2008-2014 | 4x100 | 54,1 | 1 |
| Super-Carry | -1999 | 4x114,3 | 74 | 1 |
| Swift | -2004 | 4x114,3 | 60,1 | 1 |
| Swift | 2005- | 4x100 | 54,1 | 1 |
| Swift Sport | 2005-2010 | 5x114,3 | 60,1 | 3 |
| SX4 | 2006-2014 | 5x114,3 | 60,1 | 3 |
| SX4 S-Cross | 2006-2014 | 5x114,3 | 60,1 | 3 |
| SX4 S-Cross | 2016- | 5x114,3 | 60,1 | 3 |
| Verona | 2004-2006 | 4x114,3 | 56,6 | 1 |
| Vitara | 1988-1998 | 5x139,7 | 108 | 3 |
| Vitara | 2015- | 5x114,3 | 60,1 | 3 |
| Wagon R+ | 1997-2006 | 4x100 | 54,1 | 1 |
| X-90 | 1996-1997 | 5x139,7 | 108 | 3 |
| XL7 | 2007-2009 | 5x115 | 70,2 | 2 |
| XL-7 | 2001-2006 | 5x139,7 | 108 | 3 |
| TESLA | | | | |
| Model S | 2012- | 5x120 | 64,1 | 3 |
| Model X | 2015- | 5x120 | 64,1 | 3 |
| Roadster | 2008-2012 | 5x110 | 65,1 | 2 |
| TOYOTA | | | | |
| 86 | 2012- | 5x100 | 56,1 | 3 |
| 4Runner | 1984- | 6x139,7 | 106 | 4 |
| Auris | 2007- | 5x114,3 | 60,1 | 3 |
| Auris Touring Sports | 2013- | 5x114,3 | 60,1 | 3 |
| Avalon | 1995- | 5x114,3 | 60,1 | 3 |
| Avensis | 1998-2009 | 5x100 | 54,1 | 3 |
| Avensis | 2003- | 5x114,3 | 60,1 | 3 |
| Avensis Touring Sports | 1998-2009 | 5x100 | 54,1 | 3 |
| Avensis Touring Sports | 2003- | 5x114,3 | 60,1 | 3 |
| Avensis Verso | 2001-2005 | 5x114,3 | 60,1 | 3 |
| Aygo | 2005- | 4x100 | 54,1 | 1 |
| Camry | 1983-1992 | 5x100 | 54,1 | 3 |
| Camry | 1992- | 5x114,3 | 60,1 | 3 |
| Carina | -1992 | 4x100 | 54,1 | 1 |
| Carina | 1992-1998 | 5x100 | 54,1 | 3 |
| Celica | -1994 | 4x100 | 54,1 | 1 |
| Celica | 1994-2005 | 5x100 | 54,1 | 3 |
| C-HR | 2016- | 5x114,3 | 60,1 | 3 |
| Corolla | -2007 | 4x100 | 54,1 | 1 |
| Corolla | 2013- | 5x114,3 | 60,1 | 3 |
| Corolla iM US-Version | 2017- | 5x114,3 | 60,1 | 3 |
| Corolla US-Version | -2002 | 4x100 | 54,1 | 1 |
| Corolla US-Version | 2003- | 5x100 | 54,1 | 3 |
| Corolla Verso | -2004 | 4x100 | 54,1 | 1 |
| Corolla Verso | 2004-2009 | 5x114,3 | 60,1 | 3 |
| Dyna 100 | - | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| Dyna 150 | - | 6x184,15 | 133 | --- |
| Echo | 1999-2005 | 4x100 | 54,1 | 1 |
| FJ Cruiser | 2006-2016 | 6x139,7 | 106 | 4 |

| Hersteller und Modell | Baujahr | Lochkreis  [mm] Bolt circle | Mittenloch  [mm] Centre bore | TSP Nr. |
|-------------------------|----------------------|--|--|------------------|
| Manufacturer and Type | Year of construction | | | Flange-Plate no. |
| GT 86 | 2012- | 5x100 | 56,1 | 3 |
| Harrier | 1998-2009 | 5x114,3 | 60,1 | 3 |
| HiAce | -2003 | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| HiAce | 1995- | 6x139,7 | 106 | 4 |
| Highlander | 2001- | 5x114,3 | 60,1 | 3 |
| HiLux | 1988- | 6x139,7 | 106 | 4 |
| HiLux 2WD | 1995-2004 | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| HiLux 2WD | 2005- | 5x114,3 | 60,1 | 3 |
| HiLux Surf | -2009 | 6x139,7 | 106 | 4 |
| iQ | 2008- | 4x100 | 54,1 | 1 |
| Land Cruiser (J10, J20) | 1998- | 5x150 | 110 | 3 |
| Land Cruiser (J12, J15) | 2002- | 6x139,7 | 106 | 4 |
| Land Cruiser (J9) | 1996-2003 | 6x139,7 | 106 | 4 |
| LiteAce | -1996 | 4x114,3 | 60,1 | 1 |
| Matrix | 2002-2014 | 5x100 | 54,1 | 3 |
| Matrix | 2009-2014 | 5x114,3 | 54,1 | 3 |
| Mirai | 2015- | 5x114,3 | 60,1 | 3 |
| MR2 | 1989-1999 | 5x114,3 | 60,1 | 3 |
| MR2 | 2001-2007 | 4x100 | 54,1 | 1 |
| Paseo | 1991-1999 | 4x100 | 54,1 | 1 |
| PicNic | 1996-2001 | 5x114,3 | 60,1 | 3 |
| Previa | 1990- | 5x114,3 | 60,1 | 3 |
| Prius | 1998-2003 | 4x100 | 54,1 | 1 |
| Prius | 2003- | 5x100 | 54,1 | 3 |
| Prius c | 2011- | 4x100 | 54,1 | 1 |
| Prius v | 2011- | 5x114,3 | 60,1 | 3 |
| Prius+ | 2011- | 5x114,3 | 60,1 | 3 |
| Proace | 2013- | 5x108 | 65,1 | 2 |
| Proace II | 2016- | 5x108 | 65,1 | 2 |
| Proace Verso | 2016- | 5x108 | 65,1 | 2 |
| RAV 4 | 1994- | 5x114,3 | 60,1 | 3 |
| Sequoia | 2000-2007 | 6x139,7 | 106 | 4 |
| Sequoia | 2008- | 5x150 | 110 | 3 |
| Sienna | 1998- | 5x114,3 | 60,1 | 3 |
| Solara | 1998-2009 | 5x114,3 | 60,1 | 3 |
| Starlet | -1999 | 4x100 | 54,1 | 1 |
| Supra | 1986-1992 | 5x114,3 | 60,1 | 3 |
| T-100 | 1993-1998 | 6x139,7 | 106 | 4 |
| Tacoma 2WD | 1995-2004 | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| Tacoma 2WD | 2005- | 5x114,3 | 60,1 | 3 |
| Tacoma 4WD | 1995- | 6x139,7 | 106 | 4 |
| Tacoma PreRunner | 1998- | 6x139,7 | 106 | 4 |
| Tacoma PreRunner | 2005- | 5x114,3 | 60,1 | 3 |
| Tacoma S-Runner | 2001-2003 | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| Tacoma X-Runner | 2005- | 5x114,3 | 60,1 | 3 |
| Tercel | -2000 | 4x100 | 54,1 | 1 |
| Tundra | 1999-2006 | 6x139,7 | 106 | 4 |
| Tundra | 2007- | 5x150 | 110 | 3 |
| Urban Cruiser | 2009-2014 | 5x100 | 54,1 | 3 |
| Venza | 2008- | 5x114,3 | 60,1 | 3 |
| Verso | 2009- | 5x114,3 | 60,1 | 3 |
| Verso-S | 2011-2015 | 5x100 | 54,1 | 3 |
| Yaris | 1999- | 4x100 | 54,1 | 1 |
| Yaris Verso | 1999-2005 | 4x100 | 54,1 | 1 |


| Hersteller und Modell | Baujahr | Lochkreis  [mm] Bolt circle | Mittenloch  [mm] Centre bore | TSP Nr. |
|-------------------------|----------------------|--|--|------------------|
| Manufacturer and Type | Year of construction | | | Flange-Plate no. |
| VOLKSWAGEN | | | | |
| Amarok | 2010- | 5x120 | 65,1 | 3 |
| Arteon | 2017- | 5x112 | 57,1 | 3 |
| Atlas | 2016- | 5x112 | 57,1 | 3 |
| Beetle | 1997-2010 | 5x100 | 57,1 | 3 |
| Beetle | 2011- | 5x112 | 57,1 | 3 |
| Bora | 1998-2005 | 5x100 | 57,1 | 3 |
| Caddy | 1983-2003 | 4x100 | 57,1 | 1 |
| Caddy | 2004- | 5x112 | 57,1 | 3 |
| Caddy Alltrack | 2015- | 5x112 | 57,1 | 3 |
| Caravelle | -1990 | 5x112 | 68 | 3 |
| Caravelle | 1990-2003 | 5x112 | 57,1 | 3 |
| CC | 2012-2016 | 5x112 | 57,1 | 3 |
| Corrado | 1988-1995 | 4x100 | 57,1 | 1 |
| Corrado | 1991-1995 | 5x100 | 57,1 | 3 |
| Crafter 30-35 | 2006-2016 | 6x130 | 84 | 4 |
| Crafter 30-35 | 2017- | 5x120 | 65,1 | 3 |
| Crafter 50 | 2006- | 6x205 | 161 | --- |
| e-Golf | 2014- | 5x112 | 57,1 | 3 |
| Eos | 2005-2015 | 5x112 | 57,1 | 3 |
| Eurovan | -2003 | 5x112 | 57,1 | 3 |
| Fox | 2005-2011 | 5x100 | 57,1 | 3 |
| Golf I, II, III GTI/GTD | 1976-1997 | 4x100 | 57,1 | 1 |
| Golf I,II,III | 1974-1997 | 4x100 | 57,1 | 1 |
| Golf I,III,IV Cabrio | 1979-2003 | 4x100 | 57,1 | 1 |
| Golf III Variant | 1993-1999 | 4x100 | 57,1 | 1 |
| Golf III, IV GTI/GTD | 1993-2005 | 5x100 | 57,1 | 3 |
| Golf III,IV | 1993-2003 | 5x100 | 57,1 | 3 |
| Golf III,IV Variant | 1995-2006 | 5x100 | 57,1 | 3 |
| Golf IV R32 | 2003-2005 | 5x100 | 57,1 | 3 |
| Golf Plus | 2004-2014 | 5x112 | 57,1 | 3 |
| Golf Sportsvan | 2014- | 5x112 | 57,1 | 3 |
| Golf V, VI,VII GTI/GTD | 2006- | 5x112 | 57,1 | 3 |
| Golf V,R32 | 2003-2009 | 5x112 | 57,1 | 3 |
| Golf V,VI, VII | 2003- | 5x112 | 57,1 | 3 |
| Golf V,VI, VII Variant | 2007- | 5x112 | 57,1 | 3 |
| Golf VI Cabrio | 2011-2016 | 5x112 | 57,1 | 3 |
| Golf VI, VII R | 2009- | 5x112 | 57,1 | 3 |
| Golf VII R Variant | 2015- | 5x112 | 57,1 | 3 |
| Jetta | 1997-1991 | 4x100 | 57,1 | 1 |
| Jetta | 2005- | 5x112 | 57,1 | 3 |
| Jetta US-Version | 1993-2004 | 5x100 | 57,1 | 3 |
| Käfer | -2003 | 4x130 | 79 | --- |
| L 80 | 1995-2000 | 6x205 | 161 | --- |
| LLKW LT 26-35 | -2006 | 5x130 | 84 | 3 |
| LLKW LT 28 | -1995 | 5x160 | 95 | --- |
| LLKW LT 31 | -1995 | 5x160 | 95 | --- |
| LLKW LT 35-55 | -2006 | 6x205 | 161 | --- |
| Lupo | 1998-2005 | 4x100 | 57,1 | 1 |
| Passat | 1973-1996 | 4x100 | 57,1 | 1 |
| Passat | 1991-1996 | 5x100 | 57,1 | 3 |
| Passat | 1996- | 5x112 | 57,1 | 3 |
| Passat Alltrack | 2011- | 5x112 | 57,1 | 3 |
| Passat CC | 2008-2012 | 5x112 | 57,1 | 3 |

| Hersteller und Modell | Baujahr | Lochkreis  [mm] Bolt circle | Mittenloch  [mm] Centre bore | TSP Nr. |
|-----------------------|----------------------|--|--|------------------|
| Manufacturer and Type | Year of construction | | | Flange-Plate no. |
| Passat Variant | 1973-1996 | 4x100 | 57,1 | 1 |
| Passat Variant | 1991-1996 | 5x100 | 57,1 | 3 |
| Passat Variant | 1996- | 5x112 | 57,1 | 3 |
| Phaeton | 2002-2016 | 5x112 | 57,1 | 3 |
| Phideon | 2016- | 5x112 | 66,5 | 3 |
| Polo | 1975-2001 | 4x100 | 57,1 | 1 |
| Polo | 2001- | 5x100 | 57,1 | 3 |
| Polo GTI | 2010- | 5x100 | 57 | 3 |
| Rabbit | 1974-1997 | 4x100 | 57,1 | 1 |
| Rabbit | 1993-2005 | 5x100 | 57,1 | 3 |
| Rabbit | 2006-2009 | 5x112 | 57,1 | 3 |
| Routan | 2008-2013 | 5x127 | 71,6 | 3 |
| Scirocco | 2008- | 5x112 | 57,1 | 3 |
| Scirocco R | 2009- | 5x112 | 57,1 | 3 |
| Sharan | 1995- | 5x112 | 57,1 | 3 |
| T 2 | -1979 | 5x112 | 68 | 3 |
| T 3 | 1979-1992 | 5x112 | 68 | 3 |
| T 4 | 1990-2003 | 5x112 | 57,1 | 3 |
| T 5 | 2003-2014 | 5x120 | 65,1 | 3 |
| T 6 | 2015- | 5x120 | 65,1 | 3 |
| T 6 Caravelle | 2015- | 5x120 | 65,1 | 3 |
| T 6 Multivan | 2015- | 5x120 | 65,1 | 3 |
| T 6 Transporter | 2015- | 5x120 | 65,1 | 3 |
| Taro | 1989-1997 | 5x114,3 | 67,1 | 3 |
| Taro 4WD | 1989-1997 | 6x139,7 | 106 | 4 |
| Tiguan | 2007- | 5x112 | 57,1 | 3 |
| Tiguan Allspace | 2017- | 5x112 | 57,1 | 3 |
| Tiguan II | 2016- | 5x112 | 57,1 | 3 |
| Touareg (<128kW) | 2002-2010 | 5x120 | 65,1 | 3 |
| Touareg (>=155kW) | 2002-2010 | 5x130 | 71,6 | 3 |
| Touareg II | 2010- | 5x130 | 71,6 | 3 |
| Touran | 2003- | 5x112 | 57,1 | 3 |
| T-Roc | 2017- | 5x112 | 57,1 | 3 |
| up! | 2011- | 4x100 | 57,1 | 1 |
| Vento | 1992-1998 | 4x100 | 57,1 | 1 |
| Vento | 1995-1998 | 5x100 | 57,1 | 3 |
| VOLVO | | | | |
| 200 | 1975-1993 | 5x108 | 65,1 | 2 |
| 300 | 1976-1991 | 4x100 | 52 | 1 |
| 400 | 1987-1997 | 4x100 | 52 | 1 |
| 700 | 1982-1993 | 5x108 | 65,1 | 2 |
| 850 | 1991-1996 | 4x108 | 65,1 | 1 |
| 850 | 1991-1996 | 5x108 | 65,1 | 2 |
| 900 | 1990-1996 | 5x108 | 65,1 | 2 |
| C30 | 2006-2012 | 5x108 | 63,3 | 2 |
| C70 | 1997-2005 | 5x108 | 65,1 | 2 |
| C70 | 2006-2013 | 5x108 | 63,3 | 2 |
| S40 | 1996-2003 | 4x114,3 | 67,1 | 1 |
| S40 | 2004-2012 | 5x108 | 63,3 | 2 |
| S60 | 2000-2009 | 5x108 | 65,1 | 2 |
| S60 | 2010- | 5x108 | 63,3 | 2 |
| S60 Cross Country | 2015- | 5x108 | 63,3 | 2 |
| S70 | 1996-2000 | 5x108 | 65,1 | 2 |
| S80 | 1998-2006 | 5x108 | 65,1 | 2 |

| Hersteller und Modell | Baujahr | Lochkreis  [mm] Bolt circle | Mittenloch  [mm] Centre bore | TSP Nr. |
|-------------------------|----------------------|--|--|------------------|
| Manufacturer and Type | Year of construction | | | Flange-Plate no. |
| S80 | 2006-2016 | 5x108 | 63,3 | 2 |
| S90 | 1996-1998 | 5x108 | 65,1 | 2 |
| S90 | 2016- | 5x108 | 63,3 | 2 |
| V40 | 1996-2003 | 4x114,3 | 67,1 | 1 |
| V40 | 2012- | 5x108 | 63,3 | 2 |
| V40 Cross Country | 2012- | 5x108 | 63,3 | 2 |
| V50 | 2004-2012 | 5x108 | 63,3 | 2 |
| V60 | 2010- | 5x108 | 63,3 | 2 |
| V60 Cross Country | 2015- | 5x108 | 63,3 | 2 |
| V70 | 1996-2007 | 5x108 | 65,1 | 2 |
| V70 | 2007-2016 | 5x108 | 63,3 | 2 |
| V90 | 1996-1998 | 5x108 | 65,1 | 2 |
| V90 | 2016- | 5x108 | 63,3 | 2 |
| XC40 | 2017- | 5x108 | 63,3 | 2 |
| XC60 | 2008- | 5x108 | 63,3 | 2 |
| XC70 | 2000-2007 | 5x108 | 65,1 | 2 |
| XC70 | 2007-2016 | 5x108 | 63,3 | 2 |
| XC90 | 2002-2014 | 5x108 | 67,1 | 2 |
| XC90 | 2015- | 5x108 | 63,3 | 2 |
| YUGO | | | | |
| Alle Modelle/all models | - | 4x98 | - | 1 |


ANLEITUNG ZUM RICHTIGEN AUSWUCHTEN

Die 6 Schritte zum optimalen Auswuchten von Fahrzeugrädern an der Wuchtmaschine:



1. Richtiges zentrieren

Genau zentriert ist halb gewuchtet!
Optimale Ergebnisse beim Auswuchten erzielen.



2. Auswahl der Zentriermittel

Die Auswahl des richtigen Zentriermittels (DuoExpert) an der Wuchtmaschine ist ausschlaggebend für ein optimales Wuchtergebnis.



3. Auswahl der Spannmittel

Die QuickPlate simuliert den richtigen Spanndruck, wie die Radmuttern am Auto.




4. An der Wuchtmaschine

Das richtige Aufspannen des Rades an der Wuchtmaschine beachten. Die SoftGrip spannt das Rad auf der Welle fest.



5. Perfekte Sauberkeit

Die Nabe sollte unbedingt frei von Rost- und/oder Korrosionsrückständen sein.




6. Das richtige Drehmoment

Alle Räder mit dem vorgeschriebenen Drehmoment anziehen.


INSTRUCTIONS FOR CORRECT BALANCING

Six steps to balance vehicle wheels using the balancing machine for optimum results:



1. Correct centering

Precisely centred is half the balance! Attain optimum results when balancing.



2. Selection of the centering equipment

Selection of the correct centering equipment (DuoExpert) on the balancing machine is crucial for attaining optimum balancing results.



3. Selection of the clamping equipment

The QuickPlate simulates the correct clamping pressure, as the wheel nuts on the car.




4. On the balancing machine

Observe the correct clamping of the wheel on the balancing machine. The SoftGrip firmly clamps the wheel to the shaft.



5. Perfect cleanliness

It is imperative that the hub is free of rust and/or corrosion residue.



6. The correct torque

Tighten all wheels to the specified torque.



HAWEKA AG

Kokenhorststr. 4 ♦ 30938 Burgwedel

☎ +49 5139-8996-0 📠 +49 5139-8996-222

www.haweke.com ♦ Info@haweke.com